

粮库保温门窗 粮库保温门窗安装 腾达仓储

产品名称	粮库保温门窗 粮库保温门窗安装 腾达仓储
公司名称	虞城县腾达仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈老家村
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

储粮设施坍塌引发的事故易造成群死群伤

储粮设施坍塌引发的事故易造成群死群伤。立筒仓(钢板筒仓)?、浅圆仓、平房仓(高大平房仓)?、烘干塔等均为粮堆坍塌事故易发地点。玉米、小麦、稻谷和大豆粮堆均易发生坍塌。5粮堆坍塌事故发生的原因直接原因：粮仓设计不规范、老旧破损、缺乏日常维护检修和工作人员作业过程中的不当操作。?(1)平房仓的很多事故的发生是由于挡粮板拆除方法不当导致作业人员被粮食掩埋。

平房仓宜采用钢筋混凝土排架结构或其他结构型式

其他形式一、平房仓宜采用钢筋混凝土排架结构或其他结构型式。?二、楼房仓宜采用钢筋混凝土框架结构。楼盖为梁板结构或无梁楼盖。?三、筒仓应按功能需要采用钢筋混凝土结构、钢结构或其他结构型式。?四、工作塔宜采用钢筋混凝土框架结构或其他结构型式。?五、浅圆仓宜采用钢筋混凝土结构或钢结构。?六、机械罩棚、铁路罩棚宜采用轻钢结构。

环流熏蒸系统：在生产中，熏蒸管路常与仓内的通风系统相结合，粮库保温门窗安装，设计成通风—熏蒸共用系统，粮库保温门窗电话，将通风道用作扩散器，使毒气均匀地分布在粮堆内，有利于提高熏蒸效果、降低熏蒸设备投资。是一种气体，粮库保温门窗，为了防止燃爆，风机叶片的线速度不得大于40 m/s，燃爆的下限浓度为26g/m³，因此，进入风机的毒气浓度不得超过1.7%。为防止气体燃爆和空气阻力过大，环流管中的风速一般应限制在15m/s以内，环流主管道的直径应大于100mm。粮库保温门窗-粮库保温门窗安装-腾达仓储(推荐商家)由虞城县腾达仓储设备有限公司提供。虞城县腾达仓储设备有限公司

(www.tz1288.com) 是河南 商丘 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾达仓储领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾达仓储更加美好的未来。