

平凉木纹铝单板厂家价格

产品名称	平凉木纹铝单板厂家价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

彩铝板经常会出现不同的问题，但是，每种问题的处理方法都是不同的，比如说，它的折弯问题，这种时候，我们就需要了解，它折弯时候的系数是多少，并且应该用什么工具，操作方法是什么，具体为什么会开裂？针对不同的故障，我们要解决的问题也是不同的，因此，接下来我们就简单的了解下它的折弯问题以及折弯后开裂的原因。

1、折弯的边与彩铝板的轧制方向平行，这样很容易开裂，将折弯方向转90度。 2、180度折弯角度太多，要大于最小折弯半径，一般折弯半径为板厚的1.5倍3、材料的原因，用有的彩铝板是合金，韧性没有纯铝铝板好，易开裂。