

科比变频器报E.OP故障E.OH故障处理过程

产品名称	科比变频器报E.OP故障E.OH故障处理过程
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	265.00/台
规格参数	科比:KEB 18F221:20F2210 – 3449 中国:BASIC:05F5B3
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

科比变频器报E.OP故障E.OH故障处理过程，深圳科比变频器维修 惠州科比变频器维修 中山科比变频器维修 佛山科比变频器维修 东莞科比变频器维修服务中心 科比变频器东莞售后服务电话 科比变频器维修深圳售后服务中心 科比变频器维修常见报警,E.BR 制动故障启动时，负载小于最小负载阈值，会报此故障以防止制动控制动作。A.buS 总线故障异常停车 93 告警：控制卡与操作面板之间通讯的看门狗动作。A.PRF 前向封锁异常停车 94 告警：变频器不允许顺时针方向旋转。A.PRR 后向封锁异常停车 95 告警：变频器不允许逆时针方向旋转。A.dOH 电机过热异常停车 96 告警：电机PTC过热。A.OH2 电机保护异常停车 97 告警：电机电子保护继电器动作 科比变频器维修：E.CO2 编码器2计数溢出编码器通道2计数器溢出A.OH 功率模块过热异常停车 89 告警：功率模块过热A.EF 外部故障异常停车 90 告警：外部故障A.ndOH 电机不再过热 91 告警：电机PTC不再过热，恢复低阻。科比变频器维修：E.INIMFC 初始化故障MFC未启动A.nOHI 内部不再过热 92 告警：内部不再过热A.nOL 无过载异常停车 98 告警：不再过载，过载计数器复零。A.OL2 过载2异常停车 100 告警：经过冷却后，只能在A.nOL2状态下复位该告警。A.OL 过载异常停车 99 告警：如过载计数器复零，只能在A.nOL状态下复位该告警。广州科比变频器维修 肇庆科比变频器维修 科比变频器售后维修,外部故障异常停车 90 告警：外部故障A.ndOH 电机不再过热 91 告警：电机PTC不再过热，恢复低阻。科比变频器维修：E.INIMFC 初始化故障MFC未启动A.nOHI 内部不再过热 92 告警：内部不再过热A.nOL 无过载异常停车 98 告警：不再过载，过载计数器复零。A.OL2 过载2异常停车 100 告警：经过冷却后，只能在A.nOL2状态下复位该告警。A.OL 过载异常停车 99 告警：如过载计数器复零，只能在A.nOL状态下复位该告警。科比变频器维修：E.HYBc 编码器故障 更换编码器后，必须通过ec.0或ec.10进行确认。E.ccD 变频器计算出错电机定子电阻自动检测时计算出错E.OS 超速 105 变频器频率超出了最大输出频率A.OHI 内部过热异常停车 87 告警：内部过热A.nOH 功率模块不再过热 88 告警：功率模块不再过热 科比变频器维修：A.nOL2 无过载2异常停车 101 告警：经过冷却后，不再过载。A.SET 参数集错误 102 告警：试图选择一个加锁的参数集 在科比变频器维修板块中给大家贴出大部分科比变频器维修故障代码，由于篇幅所限，并没有贴完，现在就剩下的科比变频器维修故障代码贴出！KEB科比变频器维修,F4C1G-3440,17F4C1G-3440,18F4C1G-3440,19F4C1G-3440,20F4C1G-3440,21F4C1G-3440; , COMBIVERT F4-C:07F4C1D-1280,07F4C3D-1280,10F4C1D-1280,10F4C3D-1280,09F4C1D-1220,09F4C3D-1220,13F4C1E-322013U400E-BA01,14F4C1G-3280,14U400G-BA01,15F4C1H-3280,15U400H-BA01,16F4C1H-3280,16U400H-BA01,13F5A1E-3AMA, , 15F5C1E-Y50A, , 07F4C1D-3420,07F4C

3D-3420,09F4C1D-3420,09F4C3D-3420,10F4C1D-3460,10F4C3D-3460,12F4C1D-3420,12F4C3D-3420,13F4C1D-3410,13F4C3D-3410,14F4C1E-3440,15F4C1E-3420,14U400E-BM01,15U400E-BM01,16F4C1G-3440,17F4C1G-3420,16U400G-BM01,17U400G-BM01;18F4C0H-3440,19F4C0H-3420,18U400H-BM01,19U400H-BM01,12F4F1G-4140, , 20F4C0R-3440,20F4C2R-3440,21F4C0R-3420,21F4C2R-3420,22F4C0R-3420,22F4C2R-3420,23F4C0R-3410,23U400RU-BM01,24F4C0U-3420,25F4C0U-3420,25U400U-BM01,27F4C0U-3410,26F4C0U-3410,27U400U-BM01,28F4C0W-3410,28U4W-3000,29F4C0W-3410,16F4F1G-4140, , 29U4C0W-3000,30F4C0W-3410,30U4C0W-3000 ; KEB科比变频器维修 , COMBIVERT F4-F:07F4F1D-3240,07F4F3D-1240,10F4F1D-3440,10F4F3D-3440,14F4F1E-3440,12F4F1E-3440,13F4F1E-3440,14U400E-BM01,15F4F1G-3440,16F4F1G-3440,16U400G-BM0,117F4F1H-3440,18F4F1H-3440,18U400H-BM01,19F4F1R-3440,19F4F3R-3440,20F4F1R-3440,20F4F3R-3440,21F4F1R-3440,21F4F3R-3440,22F4F1R-3440,22F4F3R-3440;

KEB科比变频器维修 , COMBIVERT R4-F:14R4F0G-3241,16R4F0G-3440,20R4F0R-3440; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F1 – P:14F1P00 – 3449,15F1P00 – 3449,16F1P00 – 3449,17F1P00 – 3449,18F1P00 – 3449,19F1P00 – 3449,20F1P00 – 3449,21F1P00 – 3449,22F1P00 – 3449,23F1P00 – 3449,24F1P00 – 3449,25F1P00 – 3449,26F1P00 – 3449,27F1P00 – 3449,28F1P00 – 3449 ; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F2:16F2210 – 3449,17F4F1G-4100, , 17F2210 – 3449,18F2210 – 3449,19F2210 – 3449,20F2210 – 3449,21F2210 – 3449,22F2210 – 3449,23F2210 – 3449,24F2210 – 3449,25F2210 – 3449,26F2210 – 3449,27F2210 – 3449; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F1 – K:13F1R10 – 3449,14F1R10 – 3449,15F1R10 – 3449,16F1R10 – 3449; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F5-Lift:10F5A1D-3A0A,12F5A1D-3A0A,13F5A1D-390A,14F5A1E-3A0A,15F5A1E-350A,16F5A1G-360A,17F5A1G-350A,18F5A1G-340A,20F5A1H-380F,21F5A1R-960A,22F5A1R-960A,23F5A1R-940A,24F5A1R-940A;10F5-D,12F5-D,13F5-D,14F5-E,15F5-E,16F5-G,17F5-G,18F5-G,20F5-H,21F5-R,22F5-R,23F5-R,24F5-R; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT R6:15r6s3E-900A,19r6s3E-900A;