锅炉炉排 永宁锅炉配件 锅炉炉排价格

产品名称	锅炉炉排 永宁锅炉配件 锅炉炉排价格
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

产品详情

锅炉炉排片烧坏原因以及处理方法

- 1。工作高炉不均匀煤层,高温、未烧煤层继续在鹰铁燃烧;
- 2。挡板不规律地提供炉底面积,锅炉炉排价格,使炉渣在煤尘下泄漏,细煤,继续燃烧在细灰斗内,使 篦骨燃烧弯曲变形,甚至使篦链烧坏;
- 3。当火被掩埋时,炉篦的下部会失去冷却,使炉条和链条被烧毁。

处理方法:

- 1。转换操作,推土煤;
- 2。定期清理渣灰;
- 3。改进压火技术。

炉排烧坏原因:

- 1、炉排上煤层不均,温度过高、且未经烧完的煤层堆在继续燃烧;
- 2、炉排下部区的挡板没有定期排灰,以致由火室漏下的煤末及细小煤块,在细灰斗内继续燃烧,锅炉炉排生产厂家,使炉排骨架烧弯变形,锅炉炉排,甚至使炉排链子烧断;
- 3、埋火时,炉排下部失掉冷却以致把炉条及链子烧坏。

处理方法:1、改造操作,推平堆煤;2、定期清渣清灰;3、改进压火操作技术。

炉排起烘原因:

- 1、链条太松,局部卡住;
- 2、对炉排下的漏煤、漏灰太多,锅炉炉排批发,致使炉排片间或炉排与链轮间夹灰过多而拱起:
- 3、炉排片间隙过小,而穿条螺栓紧得太紧,受热后,炉排片膨胀挤紧而拱起。

处理方法:

- 1、调整链条,如是链条本身不合格,则需更换链条;
- 2、订出制度,及时清除漏煤和漏灰;
- 3、安装炉排片不得过紧,以能自由活动为宜。

锅炉炉排-永宁锅炉配件-锅炉炉排价格由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司(www.tayngl.com)在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情,永宁锅炉配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:徐经理。