

锅炉炉排 永宁锅炉配件 锅炉炉排价格

产品名称	锅炉炉排 永宁锅炉配件 锅炉炉排价格
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

产品详情

锅炉炉排片烧坏原因以及处理方法

1. 工作高炉不均匀煤层，高温、未烧煤层继续在鹰铁燃烧;
2. 挡板不规律地提供炉底面积，锅炉炉排价格，使炉渣在煤尘下泄漏，细煤，继续燃烧在细灰斗内，使篦骨燃烧弯曲变形，甚至使篦链烧坏;
3. 当火被掩埋时，炉篦的下部会失去冷却，使炉条和链条被烧毁。

处理方法:

1. 转换操作，推土煤;
2. 定期清理渣灰;
3. 改进压火技术。

炉排烧坏原因：

- 1、炉排上煤层不均，温度过高、且未经烧完的煤层堆在继续燃烧;
- 2、炉排下部区的挡板没有定期排灰，以致由火室漏下的煤末及细小煤块，在细灰斗内继续燃烧，锅炉炉排生产厂家，使炉排骨架烧弯变形，锅炉炉排，甚至使炉排链子烧断;
- 3、埋火时，炉排下部失掉冷却以致把炉条及链子烧坏。

处理方法：1、改造操作，推平堆煤;2、定期清渣清灰;3、改进压火操作技术。

炉排起烘原因：

- 1、链条太松，局部卡住;
- 2、对炉排下的漏煤、漏灰太多，锅炉炉排批发，致使炉排片间或炉排与链轮间夹灰过多而拱起;
- 3、炉排片间隙过小，而穿条螺栓紧得太紧，受热后，炉排片膨胀挤紧而拱起。

处理方法：

- 1、调整链条，如是链条本身不合格，则需更换链条;
- 2、订出制度，及时清除漏煤和漏灰;
- 3、安装炉排片不得过紧，以能自由活动为宜。

锅炉炉排-永宁锅炉配件-锅炉炉排价格由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司（www.tayngl.com）在工业锅炉及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，永宁锅炉配件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。