

安阳塑胶篮球场地改造 塑胶篮球场 河南奥新

产品名称	安阳塑胶篮球场地改造 塑胶篮球场 河南奥新
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

球场施工如何对基础底面进行处理，接下来我们为球场施工如何对基础底面进行处理！

一、基础底面的检查

首先，塑胶篮球场施工基础底面不能有油污，油污对水性的滩涂有一定的影响。

二、修整基础底面

水泥基础地面必须经过打磨和酸洗，水泥地面上肯定是有些浮浆，灰尘或者泥土等，这些都会影响底面的平整度和质量。

【河南奥新体育】在本行业中已享有一定的度和信誉度
。服务宗旨：低价格、高质量、高信誉。欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

塑胶篮球场施工中出现起泡和怎么处理在现今良多的举止球场上，底下就塑胶篮球场施工泛起起泡以及这两个问题上的缘由缘由分化及方式打点：

塑胶篮球场泛起气泡：情况：油漆漆膜中存在气泡。孕育迸发缘由缘由：涂料在施工历程当中组成气氛梗概溶剂挥发的气体组成气泡，在底材打点不妥（如木柴含水率高，毛孔未被梗概基材内里有水等）梗概施工中涂刷不妥（漆膜过厚等）时随意疏忽孕育迸发此情况。
打点方式：基材内里要打点清洁，底材含水率不能过高，耐高温漆如基材内里有水，要等水渍干透后再上油漆。要是已孕育发活力企望泡，可将有气泡处用铲刀铲去，从头打磨上漆。

【河南奥新体育】我们能够为客户提供颖、的球场设备和材料，营造的运动场地。
我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

在塑胶跑道施工的过程中总会遇到很多突发的问题，那么塑胶跑道施工过程中出现紧急情况该如何处理呢？接下阿里我们的小编为大家讲一下以上的问题！

如果塑胶场地铺装过程中突然发生下雨紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已经搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。

如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮到胶浆中或液面上，应不断将杂物清除掉。

【河南奥新体育】在本行业中已享有一定的信誉度
。服务宗旨：低价格、高质量、高信誉。欢迎来电咨询！感谢您的支持！