

广州旋挖机油缸厂家 金龙油缸 广州旋挖机油缸

产品名称	广州旋挖机油缸厂家 金龙油缸 广州旋挖机油缸
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

产品详情

广州金龙油缸有限公司，是一家专业设计、生产液压缸及液压系统的公司。主要从事液压缸和液压系统的设计及制造；用户遍布全国。

公司在生产上从产品开发、工程设计、装配，售后服务一条龙。生产各种油缸，挖掘机油缸定做厂家，挖掘机液压油缸，小型挖掘机油缸，大型液压油缸，

1、查缸内是否进入空气。

(1) 如果是油液中混入空气、从液压泵吸进空气，可先排除液压泵进气故障。

(2) 对新液压缸、修理后的液压缸或设备停机时间过长的液压缸，缸内与管道中均会进有空气。

可通过液压缸的放气塞排气，对于未设置有专门排气装置的液压缸，可先稍微松动液压缸两端的进出口管接头，并往复运行数次让液压缸进行排气。

如从接头位置漏出的油变为清亮后，说明空气已排除干净，此时可重新拧紧管接头。

对用此法也难以排净空气的液压缸，可采用加载排气和往缸内灌油排气的方法排掉空气。

(3) 对缸内会形成负压的而易从活塞杆吸入空气情况，要注意活塞杆密封设计的合理性。

(4) 开机后先让液压缸行程和速度运行10min，迫使气体排出。

2、查液压缸是否因装配精度差：

应提高液压缸的装配质量。如活塞杆与活塞不同心时校正二者同轴度；活塞杆弯曲时校直活塞杆，活塞杆与导向套的配合采用H8/f8的配合，广州旋挖机油缸直销，应严格按尺寸标准和质量标准使用正规厂家合格的密封圈、采用V形密封圈时，应将密封摩擦力调整到适中程度。

1.保持各液压元件结合面的正常间隙在制造或修理液压缸的主要零件时，应该按照装配的尺寸公差下限值来进行装配，这样就可以很好地减少气蚀现象的发生。如果液压的元件已经出现了气蚀现象，广州旋挖机油缸定做，则只能采用金相砂纸抛光的技术除去气蚀的麻点和表面积炭，切记不可用一般的细砂纸来进行打磨处理。

2.维修时要注意排气液压缸在维修后，应使液压系统平稳地运转一定的时间，以使液压系统中的液压油得到充分循环；必要时，可将液压缸进油管拆开，使液压油溢出，以达到单只液压缸排气的效果。

3.严把液压油选用关严格按照用油标准选用液压油。选用质量好的液压油，可以有效地防止液压系统在工作过程中出现气泡。在选用油液时，应根据不同地区的气温进行选择，并按油尺标准加注液压油，同时还应保持液压系统的清洁，经常检查液压油的油质

广州金龙油缸隶属于广州市天河区大观金龙机械配件经营部，是一家专业研发、生产挖掘机配件和机械设备的厂家。公司位于广州天河区，紧邻广州市环城高速公路和广园快速公路，交通便利。

公司多年来任借在加工技术、设备、人才、经验等方面的优势，自主研发、生产各种油缸，主营工程机械的油缸，专业维修各种油缸总成及元件。

专业生产液压缸厂家 现销售挖掘装载机用液压

每种缸的工作原理几乎都是相似的，拿一个手动千斤顶来说，千斤顶其实也就是个最简单的油缸了。通过手动增压杆(液压手动泵)使液压油经过一个单向阀进入油缸，广州旋挖机油缸，这时进入油缸的液压油因为单向阀的原因不能再倒退回来，逼迫缸杆向上，然后在做工继续使液压油不断进入液压缸，就这样不断上上升，要降的时候就打开液压阀，使液压油回到油箱，这个是最简单的工作原理，其他的都是在这个基础上改进的，气缸跟油缸的原理基本相同。

1，平常使用时我们要注意防护好活塞杆外表面，防止磕碰和划伤对密封件的损伤。

要经常清理油缸动密封防尘圈部位和活塞杆上的泥沙，广州旋挖机油缸厂家，防止粘贴在活塞杆表面上的不易清理的污物进入油缸内部，从而导致活塞、缸筒或密封件损伤。

2，平常使用时，要注意经常检查各螺纹、螺栓等连接部位，发现松动立即紧固好。因为这些地方松动也会造成液压油缸漏油。

3，经常润滑联接部位，防止无油状态下锈蚀或非正常磨损。特别是对于一些有锈蚀现象的部位来说，应及时处理，避免因锈蚀造成液压油缸漏油。

4，平常保养时，应定期更换液压油，及时清洗系统滤网，保证液压油的清洁度，这对于延长液压油缸的使用寿命也是有着非常重要的作用。

广州金龙油缸有限公司是生产液压产品的专业公司，重企业内部管理，提高员工素质，不断改进产品设计制造工艺，以达到精益求精。公司主要生产液压油缸，亦可根据用户所需，进行非标准大型油、气缸的设计、制造及技术咨询和维修服务。产品广泛应用于工程机械、冶金矿山机械、建筑机械、铁路机械、农业机械、特种车辆、船舶工业等领域，产品水平在同行业中居水平。

故障现象:

大臂油缸缸筒开裂漏油

问题分析:

- 1、缸筒质量问题
- 2、多路阀大臂过载溢流阀异常
- 3、主安全阀压力设置过高或失灵

检查办法:

- 1、目测缸筒发现异常。
- 2、检查多路阀过载溢流阀压力正常
- 3、检查液压系统主安全阀为350公斤左右符合标准。

诊断结果:

怀疑是部品品质不良，进行三包索赔。

广州旋挖机油缸厂家-金龙油缸(在线咨询)-广州旋挖机油缸由广州金龙油缸有限公司提供。广州金龙油缸有限公司(www.gdyougang.com)是广东广州,挖掘机械的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金龙油缸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金龙油缸更加美好的未来。