

现浇楼板养护 高师傅永坚建筑 鄂州现浇楼板

产品名称	现浇楼板养护 高师傅永坚建筑 鄂州现浇楼板
公司名称	武汉永坚建筑钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区友谊大道一路
联系电话	18602765771

产品详情

四、裂缝的补救措施

目前发现的楼板裂缝，绝大多数为变形裂缝。当楼板出现裂缝时，要根据具体的情况找出的补救办法。对不影响结构安全和正常使用的无害裂缝，现浇楼板公司，可采取以下方法处理。

(1) 当裂缝宽度小于0.2mm时，裂缝浅而细用环氧树脂浆进行表面封闭，裂缝细而深用低粘度环氧树脂灌注。

(2) 当裂缝宽度大于或等于0.2mm时，用环氧树脂浆灌注，表面用环氧树脂贴纱带，两脂两带进行封闭。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

近日，在一装修论坛上看到有人在问把隔层现浇好了做卫生间，然后在做防水，不知道以后会不会出现漏水问题。因为隔层下面是电梯等候区，隔层里面的一面墙就是电梯（电梯不停靠双层），木板下面是空的，只有几根梁子，墙的后面是电梯。

根据这个情况，我们的工程设计人员告诉我们：只要防水做好了，是没有问题的。主要开洞地方做好，现浇楼板厂家，你想想开坑洞，面盆下水，打空心板，会出现什么情况，下面用三夹板支好洞口，用水泥和801胶调稀一点灌，用细钢筋捣，上面用干点的做一凸台，其它地方边角做弧形，用水泥和801胶调稀一点多滚几遍，墙面做高一点就OK了。正常的卫生间，现浇楼板养护，在墙体下面那一圈是要做混凝土止水带的。不过这个卫生间肯定达不到这个要求，那就把防水好好多做几遍吧。需要注意的是闭水试验的时间做足48小时为好。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

施工要求：

- 1、边角固定宜采用植筋法，鄂州现浇楼板，不要轻易地破坏主梁。
- 2、钢筋一定要采用国标螺纹钢并且两层或四层捆扎成网，间隔在150-200mm
- 3、选择合格的水泥产品和河沙。(水泥425# 600标号，河沙，山石，比例为1:2:3搅拌均匀，并用专用震动仪震动。采用植筋)
- 4、楼板后期养护要做足。(建议不低于半个月)
- 5、跨度过大时，须请专业的土木工程师进行计算，避免过重造成危险。

武汉永坚建筑钢结构有限公司拥有专业的加固工程技术人员和熟练的加固施工队伍，专门从事建筑物的检测鉴定、加固设计、改造加固施工和加固材料的研制生产。同时兼营钢结构、建筑物基础加固与纠偏，防水堵漏、防腐等施工。

现浇楼板养护-高师傅永坚建筑-鄂州现浇楼板由武汉永坚建筑钢结构有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉永坚建筑钢结构有限公司(whyjjz.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!