

聚氨酯保温管常见质量问题

产品名称	聚氨酯保温管常见质量问题
公司名称	沧州桐福管道有限公司
价格	25.00/米
规格参数	dn20:25mm dn100:108mm dn1000:1020mm
公司地址	盐山县金悦大厦1幢6单元601号
联系电话	13127350900

产品详情

聚氨酯保温管在生产和施工中因管理和操作不当易产生些质量方面的问题，但是，如何选择和处理这些问题呢？今天汉普小编就为大家详细介绍下。

保温层偏心，即聚氨酯保温层与钢管不同心，形成保温厚薄不均，严重者可使外层塑料软化而被损坏。

使用不当而遭受破坏，在运输及安装过程中易受损伤，在埋地后距地面深度不够或上部土壤及道路较软，造成载重车辆碾压后被损坏。

接口处理不当，在管道敷设安装过程中，相接二根管焊接不严密造成渗水，或在“补口”过程中操作不认真而造成外部污水渗入保温层等造成的破坏。

使用的塑料和聚氨酯材料不合理，如经常发现使用分拣杂乱的回收塑料，经过挤出成形后的塑料管不能充分被塑化而致使外管劣化。聚氨酯密度低造成强度低而在搬运过程中就已损坏，另外体系中含有游离酸太高，造成对钢管外壁的腐蚀等。

沧州桐福管道有限公司坐落于盐山县管道装备基地是一家专业的管道保温厂家,公司专业销售：直埋保温

管道，保温钢管，聚氨酯保温管，3PE防腐保温管，钢套钢蒸汽保温钢管等系列产品，可以提供直埋保温管道型号,保温管厂家价格，聚氨酯保温管厂家价格，钢套钢保温管报价,直埋保温管道报价，保温钢管价格表等，欢迎客户莅临参观