

# 苏州健椿电主轴维修工作时声音变大

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 苏州健椿电主轴维修工作时声音变大                     |
| 公司名称 | 东莞市景顺机电设备有限公司                        |
| 价格   | 100.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:天岗橡胶成型机<br>类型:主轴/电主轴<br>发货地:东莞/苏州 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇上沙社区荣基路18号                     |
| 联系电话 | 13434598434 13434598434              |

## 产品详情

苏州健椿电主轴维修工作时声音变大，各种主轴故障都可以维修，各种伺服电机故障都可以维修

### 3、电机三相电流不平衡的原因

- 1) 三相电压不平衡；
- 2) 电机内部某相支路焊接不良或接触不好
- 3) 电机绕阻匝间短路或对地相间短路；
- 4) 接线错误。

### 4、电机缺相的原因

电源方面：1) 开关接触不良；2) 变压器或线路断线；3) 保险熔断。

电机方面：1) 电机接线盒螺丝松动接触不良；2) 内部接线焊接不良；3) 电机绕阻断线。

### 5、造成电机异常振动和声音的原因

机械方面：1) 轴承润滑不良，轴承磨损；2) 紧固螺钉松动；3) 电机内有杂物。

电磁方面：1) 电机过载运行；2) 三相电流不平衡；3) 缺相；4) 定子，转子绕阻发生短路故障；5) 笼形转子焊接部分开焊造成断条。

关注收藏或加V,方便有需要的时候查找苏州健椿电主轴维修工作时声音变大，天马印刷机电主轴维修，其他的信号端子，没有风扇更让人觉得不可思议，常州伺服电机维修，伺服做到大功率很难，以是伺服电机每扭转一个角度，伺服电机也可用单片机控制，且水冷却时的容量减小。操作错误引起的报警，