

爱立许角耐磨板多少钱 枣庄爱立许角耐磨板 马鞍山科驰有限公司

产品名称	爱立许角耐磨板多少钱 枣庄爱立许角耐磨板 马鞍山科驰有限公司
公司名称	马鞍山市科驰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东大街东段
联系电话	18355550658 18355550658

产品详情

化工行业强力混合造粒机的变频调速

爱立许橡胶密封圈厂家介绍化工行业强力混合造粒机的变频调速

- 1、容易操作；
- 2、变频调速，爱立许角耐磨板生产厂家，抑郁控制颗粒大小；
- 3、充气密封，消除了粉尘粘结现象。带自动清洗功能；
- 4、圆锥形料槽，使物料翻滚均匀。槽底夹层，内置水冷循环系统，恒温性能好，提高了颗粒质量；
- 5、出料口于干燥设备相匹配，大机型自带扶梯，便于操作；
- 6、带桨叶升降系统，更有利于桨叶和锅体的清洗；
- 7、出料口为圆弧型，杜绝了死角。

强力混合造粒机运用独特的混合造粒技术运用至化工行业，由于它具有混合快、混合物均匀，物料的吸收性好，机器操作方便，易于清扫、坚固耐用、结构紧凑等优点。而今，它已逐步替代了低速混合机，广泛地用于各种化工行业的生产中。

高速混合机运行时振动机械故障的原因

在高速混合机运行时发生剧烈振动，容易造成高速旋转主轴断裂、主轴密封结构损坏等现象，最终导致高速混合机不可避免的损伤，从而影响朋友们正常生产。出现这种机械故障，爱立许混合机配件厂家建议：及时联系高速混合机生产厂家，要求设备部件维护。

- 1、高速混合机生产厂家，机械设备制造加工工艺未达标，高速混合机主轴与轴承相互间的间隙过大，导致主轴与轴承不能很好的配合，运行时主轴不能以轴线为基准高速旋转。这种情况会导致轴承、骨架密封等部件的损坏。
- 2、电机皮带轮与主轴皮带轮之间的联接不合格，不在同一水平面。高速混合机运行时产生扭力，爱立许角耐磨板多少钱，驱动力损失，导致高速混合机振动。
- 3、高速混合机底座和锅座以次充好，导致高速混合机的本身净重不足。造成高速混合机运行时，不能在地面上稳固。可利用地脚螺丝做好强制性加固。
- 4、高速混合机作为高速运转的机械设备，每一个动力传送零部件（主轴、皮带盘、桨叶等）都必须做好动、静平衡。
- 5、设备老化、机架变形、安装设备地面不平整等情况，枣庄爱立许角耐磨板，导致混料机无法处在水平情况运行。高速混合机获得向外的离心力作用导致剧烈振动。
- 6、高速混合机机械设计不科学。在设备正常工作时，整体导致共振现象。假如是这种情况，可调节高速混合机桨叶转速，做好检验排查。

爱立许配件和备件是做好设备维修工作的重要物质条件。配件和备件供应及时，不仅可以提高企业的设备完好率，而且还可以缩短设备修理停歇时间。所以每个企业必须做好配件、备件的供应工作，除配合设备保修计划有计划地按期按量生产配件外，还必须生产和储备一定品种和数量的备件。在修理设备时用来更换磨损和老化零件的零件叫做配件。为了缩短设备修理停歇时间，在备件库内经常保存一定数量的配件，叫做备件。爱立许角耐磨板多少钱-枣庄爱立许角耐磨板-马鞍山科驰有限公司由马鞍山市科驰科技有限公司提供。爱立许角耐磨板多少钱-枣庄爱立许角耐磨板-马鞍山科驰有限公司是马鞍山市科驰科技有限公司（www.ahkckj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：余经理。