

可燃气体报警器常见故障以及解决建议----苏州恒安检测技术服务

产品名称	可燃气体报警器常见故障以及解决建议----苏州恒安检测技术服务
公司名称	苏州恒安检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区和顺路1号博济生能科技园362B室
联系电话	17714078391 17714091995

产品详情

[可燃气体报警器](#)

的在化工企业被广泛应用，可燃气体报警器对于安全的警示有着至关重要的地位，在使用中也会遇到一些问题。那可燃气体报警器常见都有哪些故障呢？

1、可燃气体探测器误报警

可能是探头或报警器老化。可以从新做一下标定，或则更换探头、报警器。

2、可燃气体报警器无显示。

可能是供电电压、表进水，电路板故障等问题造成报警器无法显示。建议检查一下保险、线路;清洁电路板并凉干，必要时更换电路板;更换新电路板或新表。

3、可燃气体报警器浓度显示值偏差大。

可能是标定时样气的浓度不符合要求，探头老化。建议使用合格的样气进行重新标定，探头老化的就要更换新的探头了

4、可燃气体报警器不归零

可能是探头保护罩里面残留有可燃气体，探头老化，零点漂移问题，可以在洁净的空气下拆卸探头保护罩，重新标定零点，清理积灰，老化要更换探头或者仪表

5、可燃气体报警器标定时示值不在标准值 $\pm 5\%$ LEL范围内。

可能是标定时流量太大或太小;样气已经过期;探头老化。建议重新调整流量在0.2——0.4L/min;使用合格的样气;更换新的探头。