

欣中农油泵 共轨喷油器厂家 广西共轨喷油器

产品名称	欣中农油泵 共轨喷油器厂家 广西共轨喷油器
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器

故障排除方法：

1 喷油很少或喷不出油：

- (1) 燃油系统油路有空气 排除高压或低压油管中的空气
- (2) 喷油嘴偶件咬死 修磨或更换
- (3) 喷油泵供油不正常 按喷油泵故障排除方法找出原因处理
- (4) 高压油管漏油 拧紧螺母、油管已有裂缝的应更换
- (5) 喷油嘴偶件磨损 更换或修磨

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器

标准喷油器可分为轴针式标准喷油器及孔板式标准喷油器两大类。其中轴针式标准喷油器又有S系列轴针式及T系列轴针式二种标准喷油器，S系列轴针式主要用于调试中小功率发动机用喷油泵，共轨喷油器出售，T系列轴针式主要用于调试大功率发动机用喷有泵(如船用、机车发动机油泵);孔板式标准喷油器泰州市华厦石油机械有限公司有多种，适用于调试不同类型的喷油泵，孔板式标准喷油器有低惯量孔板式及普通孔板式标准喷油器，广西共轨喷油器，其中孔板有 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

S系列轴针式标准喷油器在我国使用多年，随着喷油泵泵端压力不断提高，油量增加，该产品已很难满足新喷油泵的调试需要，它只能用于调试老品种喷油泵(例如:A, B, I, 泵等)。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器

当发现机油消耗过多时，应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常，且漏油处在机架位置，共轨喷油器厂家，应对机油壳进行检查，主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端，多因机座螺丝松动，共轨喷油器价格，行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰，将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

欣中农油泵(图)-共轨喷油器厂家-广西共轨喷油器由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（www.bjxzn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣中农油泵——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区清华东路2号科贸楼，联系人：陈经理。同时本公司（www.ryxtwxgj.com）还是从事共轨喷油器专用维修工具，工程机械专用维修工具，超声波清洗机的厂家，欢迎来电咨询。

