

# 西安盲道砖机 天匠盲孔制砖机 彩色条纹盲道砖机

产品名称	西安盲道砖机 天匠盲孔制砖机 彩色条纹盲道砖机
公司名称	郑州天匠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角
联系电话	15039059355 15039059355

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州天匠机械设备有限公司

彩砖机可以生产透水砖、盲道砖、荷兰砖、护坡砖、植草砖、路沿石等等这些彩色路面砖块，因为这些砖块在我们的城市中，乡镇道路上现在已经是经常见到的。以前生产这种路面砖都需要用塑料模具，不仅需要大量的时间，同时效率也不能提高。其实，免烧砖换机更换模具很方便的，只要去掉模具上的螺栓，再换套模具装上就可以了，总的时间也就30分钟，操作简单又实效。现在河南天匠机械设备有限公司生产的路面砖机，彩砖机设备可以直接生产面包砖、荷兰砖、透水砖、植草砖、盲道砖等花砖的。

轴承在制砖设备中发挥着重要的作用。如果轴承出现问题，制砖设备将不能进行正常的工作。轴承作为制砖设备上较为重要的配件，压力路面砖盲道砖机，其性能直接影响制砖效果。水泥砖机出现制品规格失控主要有两点原因一就是水泥砖机在下料的过程中预振的时间设置的过长，导致加料太多超过了规格规定的高度范围，针对的解决方法就是调整水泥砖机已经设定好的参数，把料的时间尽可能的缩短。制砖设备在运行过程中，轴承会出现温度过高或者异常响动，一旦出现这种情况，要及时进行处理。

轴承盖与轴的配合过紧，轴承与轴的配合过紧或过松都会引轴承过热。一但发生这种问题，在制砖设备运转中，就会发出磨擦声响及明显的摆动。应停机拆下轴承。修整磨擦部位，然后按要求重新装配。

砖机设备在砖厂中随处可见，对砖厂中做出了巨大的贡献。砖机设备生产的成品砖坯可以用于建筑行业等。建筑行业对砖坯有很高的质量要求。如果砖坯表面出现凹凸不平，质量无法达到，西安盲道砖机，就是不合格产品。二，通过对水泥砖机进行变频控制，降低电机上的温度，虽然成本相对较高但是受益是长远的。这样对于砖厂来说是很大的损失。那么这个问题的原因是什么呢？

砖机设备成品表面不光滑平整，常见的原因总结：

- 1、电压低，震动箱转速低。
- 2、模具上某个部位零件有松动。
- 3、原料颗粒太大，彩色条纹盲道砖机，或者布料不均匀。
- 4、模具变形或磨损，表面原本就凹凸不平。
- 5、布料车里面的布料齿损坏或脱落，要及时修补料齿。
- 6、料斗前进要尽可能走到顶端，保证料斗的料送到模箱前面。
- 7、布料车在后退时一定要后退到位，确保小料斗的原材料能充分进入布料车。
- 8、布料箱内应保持足够的混合料（混合料的配比应严格按照正常配比：70%骨料，10%粉状料，8%水泥，水分适合均匀）。

西安盲道砖机-天匠盲孔制砖机-彩色条纹盲道砖机由郑州天匠机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。阻力增大可以让每一个颗粒都紧密的连接在一起，这样生产制造出的砖坯产品可以有更大的质量力度。郑州天匠机械设备有限公司（[www.zztjx.com](http://www.zztjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!