

FGR原燃烧机改造 济宁燃烧机改造 隆鑫热能设备

产品名称	FGR原燃烧机改造 济宁燃烧机改造 隆鑫热能设备
公司名称	泰安隆鑫热能设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇迳庄村
联系电话	13615486429 13615486429

产品详情

风机系列产品燃烧器风机系列产品燃烧器按其构造不一样，可分成机电一体化和分离式二种，此系列产品燃烧器由好几个内混烧嘴、外混烧嘴和配风风道构成，为使燃烧彻底并有利于调节，燃烧时气体分两部分进到燃烧器，即是一次风和二次风，根据调节一次风、二次风排风量、风力来调节火苗样子及燃烧情况，使燃烧平稳、彻底，可适用高、中、底压燃气。性能特性1、该系列产品燃烧器结构紧凑、外观设计美观大方、安装便捷。2、选用双头内混与风散紧密结合的方式，使燃烧更安全性、平稳。3、通设计方案工作压力8-10KPa，也可依照客户具体工作状况开展设计方案。4、输出功率调节覆盖面广：30-110%。5、可按客户规定设计方案火苗规格。6、可配备不一样方式自动控制系统：断火式（风门断火操纵、直流变频断火操纵）、风门调节比例式、直流变频调节比例式、触摸显示屏计算机控制、工控电脑直流变频积分控制等，可可用不一样客户规定。7、燃气、风门独立安全通道操纵，选用线上设定风/气占比K值，操纵风/气配制，济宁燃烧机改造，避免选用曲轴传动系统导致偏差。8、系统软件具备火焰检测、过热、过压、阀测漏等各种各样安全性互锁维护。9、除去自动化控制系统软件，手操也可一切正常燃烧、非常容易调节。型号规格描述实际意义：技术性性能表：

生物质颗粒燃烧机冒烟应该如何去维修呢？

生物质颗粒燃烧机维修需要先了解燃烧机的故障情况，下面我们介绍一下生物质颗粒燃烧机冒烟这种情况是什么故障，我们应该先考虑燃烧器部件是否完好，在燃烧机零部件完好的前提下，我们在考虑以下几个方面在进行相应的燃烧机维修：

- 1、调整适当油压与风门角度。注意：如不是十分确定，不要大角度的调整压力与角度。
- 2、检查燃烧室、烟囱等排烟系统，肉眼观察有无油垢。高温的情况下，油垢挥发是冒黑烟的重要原因之一。

如完成上述两个步骤，仍无效果，进行如下工作：检查过滤器，包括外置过滤器、油泵过滤器（

油泵内)、油嘴过滤器等。检测油泵压力,锅炉燃烧机改造低氮,并适当调节。如压力已低于1Mpa,多数需更换油泵,对前端有电磁阀的燃烧器,要检查是否是电磁阀内进入杂物,造成供油不足。必要情况,可拆卸燃烧器实际观察喷油状态。油泵压力调节正常,油嘴多可以使用,但建议油嘴每年更换一次——油嘴磨损即使不影响使用,燃烧机改造合同,但燃烧效率则随磨损程度不断下降。上述情况均排查完成的情况下,未发现故障源,应需聘请具有专业经验的人员重新核对空燃比例。燃烧器冒烟,说简单很简单,只是调风门油压就可解决。但实际它涉及到燃烧器的燃烧核心技术,所以又相当的复杂,有一部分燃烧器冒烟故障是专业人员都无法解决的,而只能采取更换部件办法来处理。

甲chun燃烧机结构及实际操作开机前留意的事宜甲chun燃烧机结构:1、甲chun燃烧机选用锅炉分体式结构,锅炉的受热一部分和燃料一部分能随意分离出来,烧机结构该结构既便捷实际操作,FGR原燃烧机改造,又有利于检修拆换炉灶,甲chun燃大幅度降低了劳动效率提升了工作效能。2、甲chun燃烧机选用双锅筒加温结构,锅炉的受热一部分分成加热室和发动机燃烧室,加热室辅助受热区,甲chun燃烧机结构及操该室设定三往返yan管,凉水此后室进到历经yan管传热升为温开水后进到发动机燃烧室;发动机燃烧室主导受热到出水量温度。凉水进到锅炉后历经加热-加温-送出锅炉,减少了排热温度,提升了锅炉热效的运用。3、仿土灶式点燃技术性4、全智能全自动自动控制系统。实际操作开机前常见问题:一、将安全性实际操作专业知识烂熟于心。二、燃烧机要用心查验全部管道的密闭性和安装可信性。三、作开机前留意的事宜作开机前留意甲chun燃烧机操对新安装的甲chun燃烧机,调节前应用心检验醇油是不是合乎燃烧机的规定;查验甲chun燃烧机供醇管道上的测试仪器是不是一切正常及阀门开、关是不是一切正常,是不是有利于之后应用和维修。

FGR原燃烧机改造-济宁燃烧机改造-隆鑫热能设备(查看)由泰安隆鑫热能设备科技有限公司提供。FGR原燃烧机改造-济宁燃烧机改造-隆鑫热能设备(查看)是泰安隆鑫热能设备科技有限公司(www.talxsb.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:刘经理。同时本公司(www.zqfsqc.com)还是从事电蒸汽发生器,燃气蒸汽发生器,生物质蒸汽发生器的厂家,欢迎来电咨询。