

# 陶土板优缺点 泰固源 锦州陶土板

产品名称	陶土板优缺点 泰固源 锦州陶土板
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

## 产品详情

### 8.排水系统

开放式系统在每个窗口的上方、左右两侧均安装导水板，大面积的陶土板幕墙每三个楼层设置一道导水板，广州陶土板，该导水板可将陶土板内侧的冷凝水和从安装缝中渗入的微量水导流到幕墙外侧。

### 9.自洁功能

呼吸作用毛细作用将水吸入陶土板内部孔隙，温度升高使水体积膨胀，多余体积的水呼出板外，呼出过程中将表面的灰尘带走，反复呼吸作用使得陶土表面洁净。

无静电陶土金属含量小，表面无游离电离子，不会产生静电，灰尘的吸附作用小

陶土板的原材料为天然陶土，不添加任何其它成分，不会对空气造成任何污染。陶板的颜色完全是陶土的天然颜色，陶土板公司，绿色环保，无辐射，锦州陶土板，色泽温和，不会带来光污染。而且陶板的可选之色多达14种，陶土板优缺点，能够满足建筑设计师和业主对颜色的选择要求。

陶板是以自然陶土为主要原料，添加少量石英、浮石、长石和色料等其它成分，经由高压挤出成型、低温干燥及1200 的高温烧制做成，陶土板，具有绿色环保、无辐射、光彩温顺、不会有光污染等特点。经烧制的陶板因热胀冷缩会产生尺寸上的变化，经过高精度机械切割之后，检修合格后再供给市场。

当前建筑幕墙的主要安全质量问题可以分为三大类

### 1.幕墙工程的安全质量隐患

安全质量隐患主要表现在四个方面：

## (1)幕墙结构与建筑主体结构连接问题

首先是幕墙固定支座(铁脚)没有预埋铁件连接，检查中发现采用膨胀螺柱普遍偏小，抗拉强度达不到设计标准；固定支座在结构设计上技术规范明确要求三维补偿，干挂陶土板，不少企业的产品固定支座加工粗糙，设计强度偏低，没有进行可靠的防腐镀锌处理；固定螺柱及销轴没有采用高强度精制紧固件，没有按规定设置弹性绝缘垫片；个别幕墙纵梁接头采用两端固定，中间插件尺寸偏小、温度补偿效应减弱；有的幕墙结构配置与建筑物立体结构的沉降缝、伸缩缝设计不统。

陶土板优缺点-泰固源(在线咨询)-锦州陶土板由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司（[www.genggujs.com](http://www.genggujs.com)）位于佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰固源在库存建材中享有良好的声誉。泰固源取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泰固源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。