

小型机械加工厂 芜湖机械加工 合肥双寅专业加工厂家

产品名称	小型机械加工厂 芜湖机械加工 合肥双寅专业加工厂家
公司名称	合肥双寅机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区玉屏路318号联华机械厂内
联系电话	15155115163

产品详情

大型机械加工厂常用的装夹方法有哪些

- 1、虎钳装夹：装夹高度不应低于10个毫米，加工高度应高出虎钳平面5毫米左右，主要是为了保证工件的牢固性以及不会伤及虎钳。此种装夹方法属一般性的装夹，装夹高度与加工工件大小有关，工件越大，则装夹高度就要相应的增大。
- 2、夹板装夹：夹板装夹是用码仔码在工作台上，加工工件用螺丝锁在夹板上，此种装夹适用于装夹高度不够以及加工力较大的工件，一般在中大型工件加工时使用。
- 3、码铁装夹：码铁装夹一般是在工件较大、装夹高度不够，芜湖机械加工，且不准在底部锁紧丝时使用。此种装夹方法需进行二次装夹，先码好四角，加工好其它部分，然后再码四边，加工四角。二次装夹时，不要让工件松动，先码再松。也可以先码两边，加工另两边。

机械加工容易产生哪些污染

废气污染

在机械加工中常见的废气污染物主要是机床加工粉尘、焊接烟尘、喷漆废气等。

机床加工粉尘主要是车床、铣床以及CNC加工中心等机床设备进行切削钻孔等加工时金属粉末所造成的粉尘。

焊接烟尘是在焊接加工时由于高温电弧的作用，焊条端部及其母材相应被熔化，熔液表面剧烈喷射由药皮焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散。当蒸汽进入周围的空气中时，被冷却并氧化，部分凝结成固体微粒，小型机械加工工厂，这种由气体和固体微粒组成的混合物。

喷漆废气是来自喷漆原料中的挥发成份溶剂和稀释剂的挥发，精密机械加工，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆和固化过程将全部释放而形成有机废气。

机械加工工艺概述

机械加工工艺主要是根据机械零件情况，选取相匹配的加工工艺对零件进行加工处理，机械加工价格，使零件达到规定要求。从实用方面而言，加工过程对于加工精度有着较大影响，对于加工人员提出了较高要求，正常情况下，需要加工人员遵循相关原则对零件进行有效处理。其一，粗加工，也就是对粗糙部分进行加工，使零件尺寸精度达标;其二，精加工。

小型机械加工工厂-芜湖机械加工-合肥双寅专业加工厂家(查看)由合肥双寅机电设备有限公司提供。合肥双寅机电设备有限公司(www.hfsyjdsb.com)在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥双寅一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。