

# 中型药砂磨机 纳隆机械

产品名称	中型药砂磨机 纳隆机械
公司名称	东莞市纳隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山颜屋村松柏路5号
联系电话	18924365960

## 产品详情

砂磨机属于湿法超细研磨设备，是从球磨机发展而来。广泛应用油墨生产过程中颜料分散及研磨。砂磨机有不同的分类方式：根据搅拌轴的结构形状可分为盘式，棒式，棒盘式（既凸块式）。

根据研磨筒的布置形式可以分为立式，卧式。

根据筒体容积大小可分为实验室，小型，中型，大型，超大型。

根据介质分离方式可分为静态，动态分离砂磨机\*

根据能量密度（单位体积装机功率）可分为低/高能量密度砂磨机。

### 陶瓷砂磨机的正确使用规则

一、在使用过程中，如果陶瓷砂磨机温度过高或者压力过大，应当检查砂磨机出料筛网是否堵塞，应马上停机检查，不可强行开机运转。

二、作为砂磨机中的重要使用部分，锆珠，我们是需要经常清洗换的。当使用新锆珠时，要清除锆珠当中的杂质，并且对砂磨机当中的高柱进行清洗，中型药砂磨机，以免因为新锆珠当中掺杂的杂质而使砂磨机堵塞。

三、为了保证使用效果，中型药砂磨机厂，我们需要实时了解砂磨机的使用情况。例如，砂磨机要保持清洁干净，以保证砂磨机在出现故障时可以从砂磨机检查窗上面及时反映出来，避免因为不能发现问题而造成的一系列麻烦。

四、如果陶瓷砂磨机的联轴器转不动，再用泵打入溶剂.待溶解后起动。千万不能强行起动避免损坏摩擦片。

启动卧式砂磨机前检查好机械和电器各部分，检查各连接螺栓是否松动；各润滑点润滑是否正常，传动装置是否正常可靠，防护装置完好，电器仪表是否灵敏，电机碳刷接触良好。盘车一周，检查设备转动部分或周围有无障碍物，并消除。启动时周围不准站人。检查无误后，按启动按钮启动电机，中型药砂磨机公司，注意电流变化。

砂磨机又称珠磨机，中型药砂磨机，该机主要用于化工液体产品的湿式研磨，根据使用性能大体可分为立式砂磨机，卧式砂磨机、篮式砂磨机、棒式砂磨机等。主要由机体、磨筒、分散器、底阀、电机和送料泵组成，进料的快慢由阀门控制。该设备的研磨介质一般分为玻璃珠、氧化锆玻璃珠、氧化锆珠等。输料泵一般采用齿轮泵，隔膜泵以及其他厚浆输料泵。

中型药砂磨机-纳隆机械(诚信商家)由东莞市纳隆机械设备有限公司提供。东莞市纳隆机械设备有限公司（[www.dgnljx.net](http://www.dgnljx.net)）有实力，信誉好，在广东东莞的粉碎设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进纳隆机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.dengchang.net](http://www.dengchang.net)）还是从事东莞蓝式砂磨机，北京蓝式砂磨机厂家，上海蓝式砂磨机厂的厂家，欢迎来电咨询。