

共轨喷油器供应商 共轨喷油器 欣中农

产品名称	共轨喷油器供应商 共轨喷油器 欣中农
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），共轨喷油器哪家好，现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器价格

故障排除方法：

1 喷油很少或喷不出油：

- (1) 燃油系统油路有空气 排除高压或低压油管中的空气
- (2) 喷油嘴偶件咬死 修磨或更换
- (3) 喷油泵供油不正常 按喷油泵故障排除方法找出原因处理
- (4) 高压油管漏油 拧紧螺母、油管已有裂缝的应更换
- (5) 喷油嘴偶件磨损 更换或修磨

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目，现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器价格

喷油嘴卡死的主要原因：

喷油器安装时，漏装垫片或垫片破坏，造成漏气，引起喷油器局部温度过高而卡死。

喷油压力过低，造成燃烧室内高压燃气反窜；

零件制造方面的原因，如气缸盖上喷油器安装孔与喷油器配合过紧，针阀体与气缸盖上的安装孔间隙过小，气缸盖喷油器安装孔加工过深等。

想要了解更多，共轨喷油器供应商，赶快拨打图片上的电话吧！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，共轨喷油器价格，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），共轨喷油器，现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器价格

要正确维护喷油泵的附件

泵体侧边盖、油尺、加油塞(呼吸器)、溢油阀、油池螺堵、油平面螺钉、油泵固定螺栓等，要保证完好无损，这些附件对喷油泵的工作起着至关重要的作用。如侧边盖可防止灰尘、水份等杂质的侵入，呼吸器(带滤网)能有效防止机油变质，溢油阀保证燃油系统具有一定压力而不进入空气等。因此必须对这些附件加强保养，发现损坏或丢失要及时维修或更换。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！

共轨喷油器供应商-共轨喷油器-欣中农由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。北京欣中农油泵油嘴维修有限公司(www.bjxzn.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.xznjcy.com)还是从事博世共轨喷油器试验台EPS205，哈德里奇共轨试验台CRI180，泵喷嘴试验台HK1400的厂家，欢迎来电咨询。