

# 灭火器维修 襄阳灭火器 新共安消防

产品名称	灭火器维修 襄阳灭火器 新共安消防
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

隔离法隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开，中断可燃物质的供给，襄阳灭火器，使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有：1、把火源附近的可燃、和助燃物品搬走；2、关闭可燃气体、液体管道的阀门，灭火器维修，以减少和阻止可燃物质进入燃烧区；3、设法阻拦流散的、可燃液体；4、拆除与火源相毗连的建筑物，形成防止火势蔓延的空间地带。

1905年，俄国的劳伦特教1授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂，把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂，喷出后生成含有二氧化碳的泡沫，车用灭火器，浮在燃烧的油、漆或汽1油上，灭火器年检，能有效地隔绝氧气，窒息火焰。1909年，纽约的戴维森取得一项专利，利用二氧化碳从灭火器内压出四氯化1碳，这种液体会立即变成不可燃的较重气体以闷熄火焰。此后又出现了干粉灭火器，液态二氧化碳灭火器等多种小型式灭火器。主要部件的检查压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿域。喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg（L）的灭火器都应装喷射软管，喷射软管长度应达到400mm，喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销，也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封，铅封或塑带封是一次性使用的，凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象，说明该灭火器已被使用过。灭火器维修-襄阳灭火器-新共安消防由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新共安消防和您携手步入辉煌，共创美好未来！