

泥浆不落地 钻井 河北冀泵源 台湾泥浆不落地

产品名称	泥浆不落地 钻井 河北冀泵源 台湾泥浆不落地
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

液下泵的使用注意事项液下泵的使用注意事项

一是切忌仅凭“经历”。比方液下泵在涌现底阀漏水时，有些机手图省事，在每次开机前，先向出口管口填些干土，再灌0水将土冲究竟阀，以使底阀不漏水。此法看起来简便易行，但实缺乏取。由于当液下泵开端任务时，底阀内的砂土就会随水进入泵内，磨损叶轮、泵壳和轴等，重大影响运用寿命，准确的方法应当是对底阀进行检修，确凿无法修理的，改换。

二是发明故障要及时消除，切忌让机组“带病”任务。比方发明液下泵轴填料磨损重大时，要及时增添填料，否则就会使液下泵轴填料漏气。液下泵轴填料漏气岂但使机组能耗过大，而且会涌现气蚀景象，放慢叶轮的破坏，间接影响液下泵的运用寿命。再比方，发明液下泵猛烈振动，应立刻停机检讨，否则若是液下泵曲折变形很有能够发作平安事变。

三、液下泵的轴承内光滑脂改换：

对轴承来说，光滑是左右其性能的主要问题。光滑剂或光滑方法的适宜与否将大大影响轴承的寿命。假如轴承用的是高品位的光滑脂在正常运行条件下可运行15000小时或两年。对电机功率大于18.5KW的液下泵或在有利的条件下比方环境温度高、空气湿度大、灰尘多、腐蚀性强的工业环境应提早检讨轴承，必要时可支配5000小时改换一次光滑脂。光滑脂充填量随外壳的构造和容积而有所不同，个别充填至容积的1÷3 - 1÷2为宜。充填量过多时，光滑脂因搅拌发热发作蜕变，老化和硬化。

解决液下泵密封垫片失效的问题

在液下泵中，由于所输送介质具有腐蚀性，一旦密封垫圈失效，危害有非常大。所以，要十分重视液下泵的密封性，保证液下泵安全、正常工作。液下泵密封垫片失效的，主要有以下几种因素：

1、作用在液下泵密封垫片上的压力不足。由于密封面上总是存在着微观的凹凸不平，有时还在密封面上加工出若干环形沟槽，若保证密封，就必须对密封垫片施加足够大的压力，使其发生弹性或塑性变形以填充这些间隙。各种垫片材质的压紧力大小通常在密封垫片生产厂家样本或产品说明书中给出，也可通过实验决定。由于装配时达不到垫片所需的压紧力，或由于在长期运行中的振动使压紧螺栓松动而使压紧力降低，以及由于垫片材质的老化变形而丧失原来的弹性，都会使垫片失效而产生泄漏。

2、液下泵垫片材质内部组织或厚度不均匀，以及使用了带有裂缝或折皱的纸板，使垫片本身形成了间隙，当作用在垫片上的力使垫片所产生的弹性变形不足以完全填充这些间隙时，液下泵泄漏也就不可避免了。

3、液下泵垫片的材质与所输送的介质不相适应。由于液下泵所输送化工产品化学性质的多样性，以及为提高燃油的燃烧值，或改变其燃烧后的生成物，而在燃油中增加加入了一些少量的添加剂后，使燃油的某些性质发生变化。所以选择和输送介质相适的垫片材质并非易事，因而也经常发生由于不相适应，而使液下泵垫片发生侵蚀而产生泄漏的现象。在液下泵的垫圈选择，安装，泥浆不落地钻井，维护及保养的过程中，都要加强安全生产意识，避免液下泵垫圈失效的情况发生。

运转编辑编辑

传统液下泵

- 1、注意泵轴承温度，不应超过外界温度35度但不应大于75度。
- 2、油杯内应注满钙基黄油，保证轴承能正常润滑。
- 3、泵在工作第一个月内，或运转100小时后，应更换电机支承油杯内的黄油，以后每工作2000小时后更换一次。
- 4、定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温升。
- 5、动转过程中，如发现噪声或不寻常的声音时，应立即停车检查。
- 6、泵每工作2000小时应进行周期检查，叶轮、泵体（或泵盖）之间间隙的磨损不能过大，间隙的值不得超过1.5毫米，如超过可更换叶轮或前盖。
- 7、泵工作6小时时，应检查机封，根据磨损程度予以检修或更换，否则将导致泵轴及轴承的损坏。

新型液下泵

因其电机为屏蔽电机，电机和泵轮为一同潜在液面下，所以其设计上是免维护的。

泥浆不落地 钻井-河北冀泵源-台湾泥浆不落地由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司（www.jbyby.cn）是河北保定离心水泵的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北冀泵源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北冀泵源更加美好的未来。同时本公司（www.wsjzb.com）还是从事河北卧式渣浆泵，卧式渣浆泵报价，卧式渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。