

# 斗式提升机公司 斗式提升机 泰洋包装科技

产品名称	斗式提升机公司 斗式提升机 泰洋包装科技
公司名称	无锡泰洋包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区堰桥工业园堰桥路12号
联系电话	13912368876

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡泰洋包装科技有限公司

斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整，并呈水平状态，保证斗式提升机安装后达到垂直要求。1、高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物(如料仓、车间等)连在一起以增加其稳定性。安装时先安装下部部件，固定地脚螺栓，斗式提升机，然后安装中部机壳，后安上部机壳。机壳安装成功，校正垂直度。在全高上下用铅直线测量，误差应小于10mm。上下轴应平行，其轴心线应在同一平面内。高度较低的斗式提升机安装时，可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好，斗式提升机供应，然后整体吊直固定在砼基础上。2、斗式提升机机壳安装好后，安装链条及料斗。料斗链接用的U型螺丝，既是链条接头，斗式提升机公司，又是料斗的固定件。U型螺丝的螺母一定要扭紧并可靠防松。3、链条及料斗安装好以后，进行适当张紧。4、给减速机及轴承座分别添加适当数量的机油和黄油。减速机用工业齿轮油润滑。轴承座内用钙基或钠基黄油均可以。

在使用斗式提升机的过程中，遇到卡灌是常有的事，操作不当、电源中断、安装不当等都有可能引发此类现象。为了保证斗式提升机长久稳定的运行，至少要知道它的架体是怎么安装的。

### 1、斗式提升机卡灌原因之一：操作不当

所谓的操作不当主要指的是斗式提升机加速过快，或者是刹车功能使用的过于频繁了，才会有卡灌现象

出现。

## 2、斗式提升机卡灌原因之二：电源中断

当斗式提升机处于正常工作状态下的时候，如果供电线路突然断电的话，势必要紧急停车，那就会造成卡灌现象。

## 3、斗式提升机卡灌原因之三：罐道变形

也许是因为检修不及时的原因，斗式提升机报价，斗式提升机的罐道变形了都不知道，从而使得机器不能按照原来的轨迹运行，这才有了卡灌问题。

## 4、斗式提升机架体的安装规定

在安装斗式提升机架体的时候，两边立柱应交替进行；同时还要预先设置临时缆风绳或支撑，以确保架体的自由高度保持在允许的范围内。

其次，斗式提升机架体各个接点的螺栓必须坚固，千万不能随意扩孔和开孔，以免留下安全隐患。完成之后要对其进行校正，确定稳定之后才可以进行斗式提升机的安装。

斗式提升机的输送工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机公司-斗式提升机-泰洋包装科技(查看)由无锡泰洋包装科技有限公司提供。无锡泰洋包装科技有限公司(www.wxtybz365.com)为客户提供“包装秤,定量包装秤,自动包装秤”等业务,公司拥有“无锡泰洋”等品牌。专注于多功能包装机等行业,在江苏无锡有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:周经理。