

虎丘区冷库 科木龙机电 保鲜库

产品名称	虎丘区冷库 科木龙机电 保鲜库
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

产品详情

冷库围护结构的防潮和隔汽

对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的，否则会使保温材料的保温性能变差。这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错，可是用一段时间以后保温效果变差的原因。由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透，因此，防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧。

苏州科木龙机电设备有限公司专业代理和销售冷库、中央空调，保鲜库，等产品，欢迎来电咨询！

冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的，结构体系也处于常温状态；而冷库投入使用后，其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多，因此必须进行温度应力计算，以防止产生冷桥。地坪应采取防冻措施，以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料，以增强结构的耐冻性、耐久性。

冷库中排除异味的方法

冷库中产生异味的原因 所谓异味，即冷库中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下，通过物理化学的变化，产生一种不正常的气味，天长日久，这种气味就粘附于冷库的墙壁、顶棚以及设备和工具上。

冷库中产生异味，虎丘区冷库，一般说来有以下几个方面的原因：

冷库在未进食品前就有一种异味存在。入冷库前食品就有腐败变质现象，如变质的蛋、肉、鱼等。

存放过鱼的冷库，未经清洗即存放肉、蛋或水果蔬菜等食品，致使气味感i染而变质。

冷库通风不畅，冷冻库，温、湿度过大，冷库安装，致使霉菌大量繁殖，产生霉气味。

冷库制冷管道的泄漏，制冷剂（氨）侵蚀到食品中导致异味产生。

冷库中温度不下降，致使肉品变质腐坏产生腐i败味。这种情况多发生在鲜肉未冻结、冻透即转库贮藏。不同气味的食品存在一个冷库库房内。

虎丘区冷库-科木龙机电-保鲜库由苏州科木龙机电设备有限公司提供。苏州科木龙机电设备有限公司（www.000.com）位于苏州高新区津桥街1539号二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科木龙机电在中央空调中享有良好的声誉。科木龙机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科木龙机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。