

# 翅片管换热器、烘干设备用翅片管散热器生产厂家

产品名称	翅片管换热器、烘干设备用翅片管散热器生产厂家
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	850.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:GC50/65/76/8 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

## 产品详情

生产厂家及公司钢制翅片管暖气片散热器相信大家都很熟悉了，它是我们生产生活中不可或缺的节能换热设备，一般用于冷却空气，也可以根据需要用来加热空气。

铜管串铝片的刚性很差，这是不可否认的事实，但许多人在评价这一产品时，几乎都忘记了这一点；厂家为了降低成本，铜管是越来越薄，铜管不会被腐蚀这是不现实的，工业上采用铜管空冷器的历史已很长了，铜管被腐蚀的现象也是时有发生；生产工序较多，生产效率不高。就给大家分享[高频焊翅片管](#)换热器和钢管串铝片这两种换热器。

在受热时翅片外表面温度一致，热应力均匀，不会产生集中，也就不会产生强度薄弱点，（而磨损的主要原因是因为高温点，应为低），另外，翅片对烟气具有导流作用，导流的同时，使烟气的各项指标（温度、流速、灰分等）更加均匀，不会产生烟气偏流，也就不会造成烟气集中冲刷某一区域或某一位。

因此比较耐磨。而通常光管在径向左右30°、端部弯头、侧面靠墙管等部位是磨损严重的地方。3.整体型翅片管刚度大大加强。刚度大小要看惯性矩大小，整体型翅片管的惯性矩是相应光管的4.76倍。

疏松积灰由于微小粉尘未燃尽的碳粒子和热管壁间存在着引力（粉尘碳粒子带有电荷），它们会吸附在热管壁上形成疏松的积灰，这种积灰较容易吹掉。如果吹灰不及时或烟气中带有大量蒸汽，会造成疏松积灰的沉积，并终导致灰垢形态的转变。高温积灰热管失效原因酸性腐蚀介质的形成在常压炉燃用的燃料中，均含有一定量的硫。

镶嵌式螺旋翅片管是在钢管上预先加工出一定宽度和深度的螺旋槽，然后在车床上把钢带镶嵌在钢管上。在缠绕过程中，由于有一定的预紧力，钢带会紧紧勒在螺旋槽内，从而保证了钢带和钢管之间有一定的接触面积。

为了防止钢带回弹脱落，钢带的两端要焊在钢管上。为了便于镶嵌，钢带和螺旋槽间应有一定的侧隙。如果侧隙过小，形成过盈，则镶嵌过程难以顺利进行。此外，缠绕的钢带总会有一定的回弹，其结果使得钢带和螺旋槽底面不能很好的接合。镶嵌翅片可在通用设备上进行，费用不高，但是工艺复杂生产效率低。