

# 灭火器维修年检 湖北新共安消防 武汉灭火器维修

产品名称	灭火器维修年检 湖北新共安消防 武汉灭火器维修
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

铭牌的颜色推荐为白底黑字。铭牌应有如下内容：维修单位的名称；维修许可证编号；筒体水压试验压力值 MPa；维修的年、月。每次维修的铭牌不允许相互覆盖。贮气瓶性的维修铭牌（不允许打钢字）上，应标明贮气瓶的充装系数，驱动气体充装量，同时还应有维修单位名称和充气的年、月。灭火器有下列情况之一者，必须报废：筒体按进行水压试验，不合格的必须报废，不允许补焊；筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀的；内扣式器头没有（或未安装）卸气螺钉和固定螺钉的；手轮式阀门的二氧化碳灭火器，必须更换压把式阀门；灭火剂量大于等于 4 kg 的灭火器，应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪，无法更换的应报废。筒体严重变形的；结构不合理的（如筒体平底的；贮气瓶外置，灭火器充粉维修，进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器）；没有生产厂名称和出厂年月的（含贴花脱落，或虽有贴花，但已看不清生产厂名称和出厂年月的）；未取得生产许可证的厂家生产的； [3] 或各省（市、区）消防部门命令禁止销售和维修的。

干粉灭火器适用范围：碳酸氢钠干粉灭火器适用于、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外，还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、液体火灾时，应对准火焰要部扫射，武汉灭火器维修，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫类灭火器联用，则灭火效果更佳。经维修部门修复的灭火器，灭火器维修企业，应有消防监督部门认可的标记，并注以维修单位名称及维修日期。灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人

维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，灭火器维修年检，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。灭火器维修年检-湖北新共安消防-武汉灭火器维修由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（[hbxgaxf.tz1288.com](http://hbxgaxf.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！