

益阳大幅面打印机耗材 益阳大幅面打印机 【真美数码】

产品名称	益阳大幅面打印机耗材 益阳大幅面打印机 【真美数码】
公司名称	河南真美佳御数码设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区行云路漓江路锦荣摄影喜庆城3楼2街330
联系电话	18937630366

产品详情

使用益阳大幅面打印机以及其他的打印机的时候，如果出现打印的字迹偏淡，但这是为什么呢？下面就让我来带大家了解一下，为什么打印机打出来的字迹比较淡呢？

对于针式打印机，引起该类故障的原因大多是色带油墨干涸、打印头断针、推杆位置调得过远，可以用更换色带和调节推杆的方法来解决；对于喷墨打印机，喷嘴堵塞、墨水过干、墨水型号不正确、输墨管内进空气、打印机工作温度过高都会引起本故障，应对喷头、墨水盒等进行检测维修；对于激光打印机，当墨粉盒内的墨粉较少，显影辊的显影电压偏低和墨粉感光效果差时，也会造成打印字迹偏淡现象。

【真美数码】其创新性设计、精良的品质和卓越的性能，赢得广大客户的信任与尊重。给我们带来更高的生活品质与多家公司联合，强强联手，期待您的咨询！

我们使用的益阳大幅面打印机故障的时候，大家都尽量找专业人士维修，可以给购买的厂家说一下，下面是故障的原因，大家可以了解一下！

益阳大幅面打印机维修的热泡式打印头由于墨水在高温下易发生化学变化，不稳定，墨水微粒的方向性与体积大小不好掌握

打印线条边缘容易参差不齐，在一定程度上影响了打印质量，都是它的不足之处。电打印头技术是利用

晶体加压时放电的特性，在常温状态下稳定的将墨水喷出。

【真美数码】主营产品打印机,相纸,墨水，公司有专业的研发团队，质量有保障，完善的售后服务为你解决产品问题，有意者欢迎来电咨询！

不知道你们使用益阳大幅面打印机时有没有遇到过这种现象，打印的自己一边清晰一边却非常的，但如果出现这种现象的话，可以一起来了解一下下面的解决方法。

此现象一般出现在针式打印机上，喷墨打印机也可能出现，不过概率较小，主要是打印头导轨与打印辊不平行，导致两者距离有远有近所致。解决方法是可以调节打印头导轨与打印辊的间距，使其平行。具体做法是：分别拧松打印头导轨两边的调节片，逆时针转动调节片减小间隙，后把打印头导轨与打印辊调节到平行就可解决问题。不过要注意调节时调对方向，可以逐渐调节，多打印几次。

【真美数码】其创新性设计、精良的品质和卓越的性能，赢得广大客户的信任与尊重，为顾客创造的购物体验。欢迎来电选购！