

# 乌海市652型橡胶止水带

产品名称	乌海市652型橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

质量检查验收主要检查橡胶止水带规格型号是否正确，观察橡胶止水带表面是否均匀光滑，表面是否有裂纹划痕和油类及有害溶剂接触，还要检查橡胶止水带是否有老化迹象。这些项目检查合格后，橡胶止水带还要取样送检，检测橡胶止水带的物理性能指标。橡胶止水带采购进场后时间进行检查验收取样送至具有检测资质的机构进行复检。

用户定货时应根据工程结构，规划图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸阐明，尽量在工厂中将止水带衔接成全体，如需在现场衔接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带或焊接(塑料止水带的办法。工程造价低且施工工艺简略，产品耐腐蚀性佳。固定止水带的办法有使用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边际装置区，不得危害其它部分

、止水带基面处理从目前已施工完的一些地连墙来看，其背水面的不平之处、钢筋头、尖锐之物较多，需要用多的时间进行修补，同时在有支撑之处就不能一次找平和修补到位，为止水带止水带铺设留下渗水隐患；目前相当一些施工单位在止水带基面处理上面，是不能完全令人满意的；也是一老大难的问题；对于止水带基面处理这道工序来说，它是一繁琐、细致又要有技术和耐心的施工工艺：首先对各种铁件进行去除和防锈处理，这里的防锈是要求将铁件用聚合物砂浆盖住，而不是单单去掉就行，其次对地连墙的缺陷进行修补：主要包括：有渗水之处应进行注浆。

环境温度往往发生很大变化，而由于温差导致混凝土自由伸缩时其线膨胀系数由于温度变化而较大，导致混凝土发生较大的线膨胀量，而橡胶止水带的定型产品适应不了如此大的变形量而导致应力集中，引起橡胶止水带薄弱处断裂。施工原因施工过程中若对止水带安装质量控制不好，则会造成其接触面容易脱离或产生气孔，气孔的存在使止水带与混凝土连接不密实甚至由于气泡存在而脱离，或使混凝土

内大粒径骨料进入止水带底部，当上层混凝土浇筑时由于止水带下部骨料的作用而使止水带断裂；由于水平伸缩缝的两侧混凝土不同时浇筑，后浇筑部分要等先浇筑部分混凝土强度达到一定要求后才能进行，因此，橡胶止水带的时间较长，在施工期间，需进行钢筋绑扎、模板支护等工艺施工