

广州旋挖机油缸 广州金龙油缸公司 广州旋挖钻机配件维修

产品名称	广州旋挖机油缸 广州金龙油缸公司 广州旋挖钻机配件维修
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

产品详情

广州金龙油缸 隶属于广州市天河区大观金龙机械配件经营部，是一家专业研发、生产挖掘机配件和机械设备的厂家。公司位于广州天河区，紧邻广州市环城高速公路和广园快速公路，交通便利。

公司多年来任借在加工技术、设备、人才、经验等方面的优势，自主研发、生产各种油缸，主营工程机械的油缸、专业维修各种油缸总成及元件。产品畅销海外，是一个具有良好发展前景和较强综合实力的企业。

专业生产供应各种型号挖掘机配件油缸 挖掘机专用油缸 质量保证

1 一台日立EX200-1，左行走马达的浮动密封数次挤出。

经询问：中央回转接头油封已更换数次。

通常的原因是因为行走马达的泄漏油回路阻力太大引起。

检查行走时两马达泄漏油管无油流出。进一步检查中央回转接头，广州旋挖钻机配件维修，发现压盘上的孔未与转轴回油孔接通。因此故障原因为更换中央回转接头油封时压盘的位置未放正确，行走马达泄漏油回路被堵死，泄漏压力大时将马达轴头骨架油封挤出后又破坏了浮动密封。安装正确后故障排除。

2 一台日立EX200-1，回转和左行走无力。

试机发现单独操作回转或左行走时慢、无力。但同时提升动臂或收回斗杆到行程终点时回转或左行走快而有力。说明后泵无问题而故障在控制阀内。

分析液压原理图：故障为斗杆控制阀及其加速阀之间的单向阀损坏。更换新品后故障排除。

3 一台日立EX200-2，挖掘机刚下平板拖车后即发现仪表盘无电。发动机无法启动。

检查：转动钥匙开关至ON位时，广州旋挖机油缸厂家，可听到蓄电池继电器动作的“卡嗒”声，说明电流已通过继电器。但仪表盘灯不亮，开关至START位时发动机仍无法启动。仔细观察蓄电池正极桩与连接线接触处冒出微弱的火花，原因为挖掘机下车时的震动导致正极极桩与连接线接触不良。正确连接后故障排除。

广州金龙油缸有限公司，是一家专业设计、生产液压缸及液压系统的公司。主要从事液压缸和液压系统的设计及制造；用户遍布全国。

公司在生产上从产品开发、工程设计、装配，售后服务一条龙。生产各种油缸，挖掘机油缸定做厂家，广州旋挖机油缸订制，挖掘机液压油缸，小型挖掘机油缸，大型液压油缸，

修复方法：活塞杆表面有轻微的划伤后，如不出现漏油的现象可忽略不计，但一定要引起重视，对液压系统进行清理，更换液压油及过滤芯；活塞杆表面可以进行抛光修复，不影响使用性能；活塞杆表面有严重划伤或是碰伤后，单独进行表面抛光已达不到修复要求，广州旋挖机油缸，那就要对活塞杆表面进行从新电镀处理；首先，需要把活塞杆存在的镀铬层进行褪镀处理，褪镀后对活塞杆表面进行镀前抛光，进行从新电镀；电镀完毕再进行镀后抛光。

主要工艺流程：

褪镀 镀前抛光 电镀 镀后抛光

公司依照ISO质量保证体系，对产品生产过程中的每一个细节高度重视，坚持“细节决定成败，品质提升品牌”的经营理念，认真做好品质管理。在引进高品质数控加工设备的同时以台湾技术工艺为生产基础，提升其产品品质。

广州金龙油缸隶属于广州市天河区大观金龙机械配件经营部，是一家专业研发、生产挖掘机配件和机械设备的厂家。公司位于广州天河区，紧邻广州市环城高速公路和广园快速公路，交通便利。

专业生产供应各种型号挖掘机配件油缸 挖掘机专用油缸 质量保证

液压油缸是液压系统中的一种执行元件，是将液压能转换为往复直线运动的机械能的能量转换装置。其作用是将油液的压

力能转换成机械能，向外输出的是直线力和往复运动。

按结构特点分：活塞缸、柱塞缸、伸缩缸和摆动缸

可按要求定做

挖掘机油缸杆的爬行，这对挖掘机驾驶员们来说，比较常见，比较窝心；傍晚收工了，挖机大小臂位置没停好，明早上机一瞧，发现大小臂位置下沉了，就觉得这台机器有故障了。

其实呢，每台挖掘机出厂，对这个爬行指标都有一定的量化标准，理想状态没有爬行，而实际生产制造过程中，很难达到，因而设“有标准上限和下限”，只有当这个“爬行量”超过了上下限时，方可认定这台挖机有了故障。

广州旋挖机油缸-广州金龙油缸公司-广州旋挖钻机配件维修由广州金龙油缸有限公司提供。广州金龙油缸有限公司（www.gdyougang.com）有实力，信誉好，在广东广州的挖掘机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金龙油缸和您携手步入辉煌，共创美好未来！