

# 云尚 馈线电源线价格 三明馈线电源线

产品名称	云尚 馈线电源线价格 三明馈线电源线
公司名称	河北云尚通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇南刘口村
联系电话	18331008888 18331008888

## 产品详情

馈线电源线箱体内安装板深度可以调整；防护等级：IP65 8、壳体、尾门上预装M8接地装置柱；小挂件才用热镀锌板材可以确保不锈蚀。通信户外一体化机柜是间距收容的户外通信主机房,凡满足机柜尺寸、耗电量要求的设备均可安装同时具有丰富的温度控制计划方案；为同不同的舱体提密空调、热管热交换、直通风等不同的温度控制方式,更好实现节能环保。

现在很多场所中都会用到通信机柜，所以现在关于通信机柜加工方式已经得到了人们的广泛重视，为了确保通信机柜的制作质量，需要严格按照标准要求来进行，通过正确的通信机柜加工方式可以让产品的应用达到规范标准。与此同时也要了解通信机柜的保养方式，这样能够延长通信机柜的使用寿命，并节省应用成本。

在进行馈线电源线加工之后，需要按照正确的方式来进行保养，例如通信机柜的外面和里层都生锈，否则就会影响到通信机柜的使用寿命，而且通信机柜还可以进行防尘处理，不可以长时间暴露在外面。另外工作人员不仅要注重通信机柜加工流程和方法，还需要定期用水漂洗通信机柜，这样馈线电源线的表面可以得到清洁，避免在表面留下污渍和难以清除的物质。现在通信机柜加工需求很大，在使用通信机柜的过程中还需要留意材料是否有破损，如果发现通信机柜的表面有任何破损，都要及时进行维护，避免因为破损影响到通信机柜的使用情况。

涂层外观：馈线电源线涂层表面应连续、均匀，纹理与相应的标准样板保持一致，且无结瘤、缩孔、起泡、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、夹杂脏物等缺陷。对于无喷涂处理的机柜，外表面的光泽和纹理应均匀美观。涂层附着力：馈线电源线表面的涂层经附着力试验后，满足GB/T 9286-1998 表1中等级1的要求。涂层抗冲击：机柜表面的涂层经抗冲击试验后，无裂纹、缺口等缺陷。涂层抗老化：机柜表面的涂层抗老化。涂层耐溶剂：机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

