

四川省成都市玻璃顶漏水怎么办？蜀禹防水来帮你

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 四川省成都市玻璃顶漏水怎么办？蜀禹防水来帮你 |
| 公司名称 | 成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司 |
| 价格 | 60.00/m ² |
| 规格参数 | 品牌:蜀禹 型号:P型 产地:四川成都 |
| 公司地址 | 四川省成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元19层12号 |
| 联系电话 | 028-66792306 13982095390 |

产品详情

玻璃顶阳光房因为美观实用，越来越被人们所青睐，但在实际使用过程中，玻璃顶阳光房漏水成了日常烦恼的质量问题，也是阳光房常见的建筑弊病。阳光房玻璃顶漏水主要来自于自然界的雨水、雪水、冰以及温湿空气。

阳光房玻璃顶式样十分丰富，但有一定的共性，其基本特点为：

- 1、组成采光顶材料本身不具有吸水性。玻璃、钢材、铝材等材料本身并不吸水。
- 2、屋面玻璃汇水面积比垂直玻璃幕墙大，包括风雨造成的强击水更直接。
- 3、阳光直接照射采光顶表面，易产生材料热变形。
- 4、缝隙是采光顶渗漏的主要源头。

阳光房玻璃顶防水处理方法：

- 1、阳光房玻璃顶与墙体接缝防水处理：

在阳光房施工完成后，铲除墙体上原有的涂料，否则粘合阳光房与墙体的胶水就不能很好的发挥粘合的作用，等到胶水完全凝固后会损坏墙体的涂料，造成阳光房的渗漏。比较好的解决方法就是事先铲去原墙体上涂料，在打胶之后，在阳光房与墙体接缝处上采用SYR金属屋面专用防水涂料配合专用缝织聚酯布一布三涂的方法处理，这样就可以确保阳光房不漏水。

- 2、玻璃顶阳光房玻璃接缝防水处理：

玻璃之间的接缝一般是打耐候胶处理的，使用几年之后，耐候胶老化开裂就会出现漏水情况，很多的是直接再重新打耐候胶，一般是无法解决到的，重新打胶了过不了多久又会漏水的，本公司是采取的使用SYR金属屋面专用防水涂料配合专用聚酯布一布三涂的方式将玻璃接缝部位进行防水处理，处理了之后基本可管十年以上不漏水。

3、阳光房玻璃顶排水孔堵塞处理：

如果窗户是通过打胀栓的方式进行连接，往里面添加胶水进行密封处理可以解决问题，然后重新打胶。如果窗户的玻璃是固定的，需要将玻璃重新起开，清除了窗框里面的水后再重新打胶安装。