# 西门子MP370操作面板通讯连接不

| 产品名称 | 西门子MP370操作面板通讯连接不                               |
|------|---|
| 公司名称 | 上海渠利自动化科技有限公司                                   |
| 价格   | 800.00/台  |
| 规格参数 | SIEMEN:西门子触摸屏维修<br>西门子:西门子显示屏维修<br>德国:西门子操作面板维修 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室(<br>注册地址)              |
| 联系电话 | 021-67896629 15221677966                        |

# 产品详情

西门子MP370操作面板通讯连接不,西门子(触摸屏黑屏)维修,西门子触摸屏维修,西门子触摸屏白屏维修,西门子触摸屏无显示维修,西门子触摸屏显示黑屏维修,西门子触摸屏维修,渠利公司致力于做上海值得信赖的西门子触摸屏维修企业,及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持,欢迎全国广大客户来电咨询

西门子MP370操作面板通讯连接不,西门子触摸屏/操作屏常见故障现象1、西门子触摸屏常见故障现象

- (1)黑屏、花屏、白屏、进不了系统(2)液晶屏老化所致,高压低,灯管老化
- (3)液晶屏无显示,亮度看不清楚(4)液晶屏显示竖条、显示横条
- (5)通讯连接故障(6)启动引导一半不动(7)开机不能进入用户画面(8)触摸屏玻璃破损
- (9) 更换触摸屏(10) 触摸偏移(11) 触摸屏不能触摸,或者一半可以触摸另一半不能触摸
- (12) 触摸屏不能校准(13) 触摸屏无背光(14) 运行死机。 渠利

#### 西门子触摸屏故障排查思路

## 1、西门子触摸屏之触摸不灵故障

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的,也有是触摸玻璃老化造成,前者可以根据人机界面厂家提供的"校正中心点"功能重新校正就可以了,后者需要更换触摸玻璃,也有一些是接触不良造成的,清洗一下就可以解决问题:

#### 2、西门子触摸屏之通讯故障

下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对,接触不良等都会造成通讯故障:

# 3、西门子触摸屏之触摸玻璃故障

这是和人手接触较多的地方,也是容易出问题的表面层,一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的,也有由于运输等不小心造成,结果一般都是破碎,偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂,这种故障只有换触摸玻璃,因为各种厂家生产时候规范标准不同,所以往往更换的时候存在"开模"这样的过程,一旦开好了模,那么触摸屏维修是很简单的事情了,就是更换了。

### 4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏,但不太多,大多是液晶老化引起的,也是靠更换处理,同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题,另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的,这类问题就需要 处理电路板了。

### 5、西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的,需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理,有一定的动手能力,同时还要有一定的经验,触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心,维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图,一般是晶振、外围IC等故障。