

广州旋挖机油缸直销 广州金龙油缸 广州旋挖机油缸

产品名称	广州旋挖机油缸直销 广州金龙油缸 广州旋挖机油缸
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

产品详情

广州金龙油缸有限公司是集挖掘机专用油缸和重型装备用非标准油缸系列产品的研发、生产和销售为一体的制造企业。公司位临广州市天河区东圃镇珠村，配备全进口自动化加工设备，具有水平的油缸制造、测试设备，拥有一支专业从事油缸开发、设计、制造、管理、服务的团队，能综合每一家主机厂对产品的需求，提出密封和强度等设计方案，更好地保证产品的可靠性和适用性...

很多挖掘机用户都遇到过油缸变色的问题，以为是油缸质量出现了问题，往往很着急，其实，广州旋挖机油缸，挖掘机油缸变色是非常常见的一种现象，识别技巧如：一般情况下，油缸会先变为蓝色，之后颜色加深，变为紫色，最后成为黑色。

一、挖掘机油缸出现变色不是油缸本身变色

油缸变为黑色、蓝色或紫色的现象，实际上是油缸表面覆了一层带颜色的膜，并不是油缸本身的问题。一般情况下，油缸会先变为蓝色，之后颜色加深，变为紫色，最后成为黑色。

二、挖掘机油缸变色的原因有多种：

- 1、液压系统存在高温现象，在工作中活塞杆在高温状态下（特别是在寒冷季节）频繁与低温环境接触（温度瞬间骤降）；
- 2、在保养周期时更换了非该品牌挖掘机专用液压油，这个现象一般在刚换完油品几天时间之内就会出现活塞杆变色。原因是液压油里面有一种极压抗磨添加剂的品质和性能不同；
- 3、活塞杆电镀过程中因温度控制不均匀导致在后期的工作中电镀层表面出现龟裂，用高倍数放大镜观察活塞杆表面可以看到不规则细小裂纹。

广州金龙油缸机械有限公司，是一家专业设计、生产液压缸及液压系统的公司。公司在生产上从产品开发、工程设计、装配，售后服务一条龙，公司的产品以其独特的功能，良好的稳定性，优质的性价比，倍受广大客户青睐，缸体表面采用现代先进除锈工艺，里层层采用防锈漆，外层采用国际知名品牌阿克苏诺贝尔金属油漆，保证外观光滑耐用杜绝油漆脱落现象。挖掘机油缸杆的爬行，这对挖掘机驾驶员们来说，比较常见，比较窝心；傍晚收工了，挖机大小臂位置没停好，明早上机一瞧，发现大小臂位置下沉了，就觉得这台机器有故障了。

所谓的油缸杆爬行，是在挖掘机关闭发动机以后，在这种静态下，油缸杆会产生一定位移。

其实呢，广州旋挖机油缸订制，每台挖掘机出厂，对这个爬行指标都有一定的量化标准，理想状态没有爬行，广州旋挖机油缸直销，而实际生产制造过程中，很难达到，因而设“有标准上限和下限”，只有当这个“爬行量”超过了上下限时，广州旋挖机油缸维修，方可认定这台挖机有了故障。

当然，各个生产厂家都有各厂家的极限标准，各有不同，就是大小臂、铲斗油缸杆也不尽相同。

只有当这个“爬行量”超过了上下限时，那么这台挖掘机可认定有故障，那产生故障原因又是什么呢？

爬行现象的原因，既有液压缸之外的原因，也有液压缸自身的原因。

广州金龙油缸有限公司。我们的油缸应用于导轨式升降机、剪叉式升降平台、液压登车桥、登高作业车等产品。安全、可靠、实用是我们的一贯追求，您选择了我们，就是选择了安心、就是选择了放心、就是选择了省心。

油缸杆变色的原因有很多，以下几种为常见的变色原因：

- 1、液压系统存在高温现象，在工作中活塞杆在高温状态下（尤其是在寒冷季节）频繁与低温环境接触（温度瞬间骤降）。
- 2、在保养周期时更换了非该品牌挖掘机专用液压油，活塞杆变色现象一般在刚换完油品几天时间之内就会出现。
- 3、活塞杆电镀过程中因温度控制不均匀，导致在后期的工作中电镀层表面出现龟裂。如果用高倍数放大镜观察活塞杆表面，可以看到不规则的细小裂纹。

广州旋挖机油缸直销-广州金龙油缸-广州旋挖机油缸由广州金龙油缸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州金龙油缸有限公司（www.gdyougang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为挖掘机械具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!