

遵化市C40型桥梁伸缩缝

产品名称	遵化市C40型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝需要定期进行检查与维护，若伸缩缝间隙不等，中间梁有弯曲变形现象，要及时和厂家联系。同时应该经常检查边梁与桥面铺装连接处是否有损坏、裂缝、渗漏现象，一经发现应及时修补，80伸缩缝的维护要做到以防为主，防治结合，以免影响伸缩装置与梁、板间锚固强度。检查防锈，防护层要处理好，要对伸缩缝应定期进行防锈处理，确保伸缩装置的正常使用以及较好的耐久性和可靠性。对桥梁伸缩缝支承系统的检查，要通过听车载通过时声音来判断正常与否，如果不正常声音，同时要应立即到桥下检修平台上去查看橡胶块是否有脱落或损坏，检查过程要仔细；每月一次到桥下维修平台检查80型伸缩装置的支承系统是否有橡胶块或其他元件损坏现象，如果发现则应及时更换或维修。

我公司也可按客户要求定制加工。d40型桥梁伸缩缝模数式伸缩缝：接纳团体成型的同形钢材造成，由边梁、中梁、横梁、位移掌握体系、稀启橡胶带等构件构成。其特性是团体性好、抗直抗压强度下，车辆经由时仄稳无跳，噪声低。合用于各类直、坡、斜、宽桥梁。模数式伸缩缝位移量的计划可凭据实际必要依照1定模数恣意组拼。从80mm的单缝到1200mm的多缝，共分15级，伸缩量年夜于1200mm时，可按计划要供减工造制，谦足用户必要。桥梁伸缩缝施工特点:伸缩自如，伸缩性能优良。耐磨、耐腐蚀、抗滑、防水、抗老化性能好。振动小，无噪声。使用寿命长，养护方便。施工安装维修简便。伸缩装置产生破损的原因是多方面的，主要有：设计不周设计时梁端部未能慎重考虑，在反复荷载作用下，梁端破损引起伸缩装置失灵。

抗震缝伸缩缝能够反抗机械磨损和磕碰，保证桥梁的经久耐用。以上是由抗震缝伸缩缝厂家审核编辑,如有需要请咨询电话。本公司还供应上述产品的同类产品：c型桥梁伸缩缝，E型桥梁伸缩缝，F型桥梁伸缩缝，Z型桥梁伸缩缝，板式橡胶伸缩缝???模数式伸缩安装应停止拉伸、紧缩，纵向、竖向、横向错位实验。测定程度摩阻力、变位平均性。应按实践受力荷载测定中梁、支承横梁及其衔接部件应力、应变值。并应对试样停止振动冲击实验，对橡胶密封带停止防水实验。伸缩缝由异形钢梁与单元止水带组合而成的称为模数式伸缩缝。