## 6AV6545-0CC10-0AX0维修

产品名称	6AV6545-0CC10-0AX0维修
公司名称	上海市渠利自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当
公司地址	上海市松江区新界路1号10号楼B210
联系电话	021-67896629 15221677966

## 产品详情

66545-0CC10-0AX0维修,西门子触摸屏MP277维修、西门子触摸屏MP370维修、西门子触摸屏MP270维修、西门子触摸屏MP377维修、MP270B维修、TP27维修、TP7维修、TP178micfo维修、TP177A维修、TP177B维修、TP170维修、TP270维修、TP277维修、OP3维修、OP5维修、OP15维修、OP7维修、OP17维修、OP274修、OP274修、OP177维修、OP170B维修、OP277维修、OP1778维修、OP1778维修、OP170B维修、OP277维修、OP1774修、OP3746、OP35维修

66545-0CC10-0AX0维修,西门子触摸屏维修常见故障及原因

(1) 故障一:触摸偏差

现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1:重新校正位置。

现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。

原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。

解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

(2) 故障二:触摸屏触摸无反应

现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。

原因:造成此现象产生的原因如下:

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;

触摸屏发生故障:

触摸屏控制卡发生故障;

触摸屏信号线发生故障;

串口发生故障;

操作系统发生故障;

触摸屏驱动程序安装错误。低压整流滤波电路的原理是什么?答:低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样,输出的就是不同电压的稳定的电流了。由于这里电压已经很低了,所以尽管电容容量很大,通常有1u22uf等,但由于不需要很高的耐压值,所以电容体积很小。辅助电路有什么作用?答:3V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助2V电源,供给PWM等芯片工作。渠利