

# 挖机液压油泵异响 襄阳挖机液压油泵 襄阳华飞翔

产品名称	挖机液压油泵异响 襄阳挖机液压油泵 襄阳华飞翔
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

## 产品详情

小型旋挖钻机油泵无压力或吸不上油怎么办？造成小型旋挖钻机油泵不吸油或无压力的原因很多

- 1、判断是否油温过低使油粘稠度过高造成，我们将温度加到正常工作油温就可解决
- 2、油箱右面过低、吸油管漏出液面造成，只需加注油液就好
- 3、原动机与油泵旋向不一致，需要纠正原动机旋向；
- 4、由于吸油过滤器过滤精度过高造成吸油不畅，襄阳挖机液压油泵，可以根据说明手册正确选择过滤器；

由于机械使用时间长，旋挖机挖机液压油泵，主泵磨损量过大，主泵高低压腔窜油，导致系统压力过低。这种情况下，整部机器的所有动作都会表现为无力，此时只能维修主泵或者更换主泵。动力头马达磨损量过大，高低压腔窜油，导致马达进油口、回油口相对压力过低，引起动力头转动不正常。此类情况只能维修马达或者更换马达。产生此类情况的根本原因在于装配时，螺栓没有达到设计预紧力矩。

液压油泵是小型旋挖机重要部件之一，挖机液压油泵修要多少钱，一旦油泵出现故障小型旋挖机的整个液压系统就会瘫痪，挖机液压油泵异响，无法正常运行。油泵是小型旋挖钻机经常出现故障的部位，本文小型旋挖钻机厂家——

襄阳华飞翔带大家探讨一下液压油泵无压力或者吸不上油的原因以及排除方法。

动力头内部的回转支承或者轴承损坏，导致动力头转动异常。此种情况常常伴随动力头箱体内部不明响声。此时应更换回转支承或者轴承。

挖机液压油泵异响-襄阳挖机液压油泵-襄阳华飞翔(查看)由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。襄阳市华飞翔液压设备有限公司(www.xywzjwx.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！