

十堰旋挖机故障 旋挖机故障有哪些 襄阳华飞翔

产品名称	十堰旋挖机故障 旋挖机故障有哪些 襄阳华飞翔
公司名称	襄阳市华飞翔液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房
联系电话	18671055890

产品详情

小型旋挖钻机油泵无压力或吸不上油怎么办？造成小型旋挖钻机油泵不吸油或无压力的原因很多

- 1、油的粘度过高造成，需要更换适合的工作油；
- 2、小型旋挖钻机油泵进出油口接反，根据小型旋挖钻机厂家的说明书正确安装；
- 3、由于油泵传动键脱落造成，需要重新安装传动键；
- 4、由于吸油管道或滤网堵塞造成吸油不畅，需要清洗管道或过滤装置，去除堵塞物，更换或过滤油箱内的油液。

故障现象：旋挖钻机器在钻孔施工的时候动力头扭矩不足，动力头正转、反转转速都不够，动力头马达和减速机器运转的时候存在异响。

故障分析：动力头扭矩不足，旋挖机故障修理，可以从液压和机械两方面考虑：1.液压系统液压油压力不足；2.动力头马达故障、减速机器故障或齿轮箱故障等。

对于一个旋挖学徒来说，旋挖机故障有哪些，学好打黄油是学会操作旋挖桩机的敲门砖，因为当你学习打黄油的时候，其实也是你了解这台旋挖桩机的较好时刻。你要先熟知每个黄油润滑部位，当你对每个润滑部位熟知的时候你对整个旋挖钻机的结构也就了如指掌，对你学习旋挖桩机操作也就奠定了很好的基础。这样我们依次填充，黄油枪里就尽可能少进入空气。

使用过一台整机工作时间约一万小时的旋挖钻机，就存在这样的故障。当时情况是这样的：空载其它动作：当泵1提供液压油时泵1的压力就有摆动，当主泵2单独供油时工作正常。而发动机工作在1档，十堰旋挖机故障，做回转动作时回转抖动严重；放在10档时有轻微抖动，主泵1压力波动大。

通过分析，我们可以得出故障原因无外乎以下几种：

- 1.回转马达损坏导致故障；
- 2.回转继电器工作不稳定导致故障；
- 3.回转先导油路故障导致故障；
- 4.主泵损坏导致故障。

十堰旋挖机故障-旋挖机故障有哪些-襄阳华飞翔(诚信商家)由襄阳市华飞翔液压设备有限公司提供。襄阳市华飞翔液压设备有限公司(www.xywzjwx.com)位于湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园光彩国际物流基地5幢11号房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前襄阳华飞翔在其它中享有良好的声誉。襄阳华飞翔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。襄阳华飞翔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。