

# 广州挖掘机油缸批发 金龙油缸 广州挖掘机油缸

产品名称	广州挖掘机油缸批发 金龙油缸 广州挖掘机油缸
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

## 产品详情

广州金龙油缸有限公司，自成立以来始终坚持诚信经营，依托国际知名的工程机械配件生产企业，建立了完善的市场销售渠道，专业的售后服务体系。多年来，致远以其高品质的产品，纯正可靠的质量，合理公正的价格，专业周到的服务赢得了广大客户的高度认可。

处理油缸变色问题的方法：

- 1、如果是油缸出现很细微部分的蓝色，广州挖掘机油缸，可以不用管它，过一段时间会自动消失。
- 2、如果变色比较严重的话，广州挖掘机油缸价格，需要更换油封和耐磨套，同时应尽量避免液压油高温，过一段时间也就恢复正常了。

广州金龙油缸有限公司是一家专业从事工程机械销售、维修、加工服务，以油缸生产和配套整机销售为主的企业。公司努力营造良好的工作和生活氛围，激励每一位员工在实现自我价值的愉快奋斗中，创造出更好的产品。同时，公司还展开各种丰富多彩的文化娱乐活动，让每位员工拥有健康和朝气蓬勃的精神面貌，树立良好的企业整体形象。

活塞杆表面划伤的修复；活塞杆表面因内部或外部原因导致直线划伤、碰伤等；内部原因主要有：液压油的污染，液压系统有异物，进入到油缸内部；外部原因主要有：恶劣环境作业，矿山、山区、拆建作业等，有硬物对活塞杆表面进行碰撞，广州挖掘机油缸批发，导致活塞杆表面受损；

修复方法：活塞杆表面有轻微的划伤后，如不出现漏油的现象可忽略不计，但一定要引起重视，广州挖掘机油缸维修厂家，对液压系统进行清理，更换液压油及过滤芯；活塞杆表面可以进行抛光修复，不影响使用性能；

广州金龙油缸有限公司。我们的油缸应用于导轨式升降机、剪叉式升降平台、液压登车桥、登高作业车等产品。安全、可靠、实用是我们的一贯追求，您选择了我们，就是选择了安心、就是选择了放心、就是选择了省心。

油缸杆变色的原因有很多，以下几种为常见的变色原因：

- 1、液压系统存在高温现象，在工作中活塞杆在高温状态下（尤其是在寒冷季节）频繁与低温环境接触（温度瞬间骤降）。
- 2、在保养周期时更换了非该品牌挖掘机专用液压油，活塞杆变色现象一般在刚换完油品几天时间之内就会出现。
- 3、活塞杆电镀过程中因温度控制不均匀，导致在后期的工作中电镀层表面出现龟裂。如果用高倍数放大镜观察活塞杆表面，可以看到不规则的细小裂纹。

广州挖掘机油缸批发-金龙油缸(在线咨询)-广州挖掘机油缸由广州金龙油缸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州金龙油缸有限公司（[www.gdyougang.com](http://www.gdyougang.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为挖掘机械具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!