

纳米喷镀加工厂家 荟景喷镀加工 广州纳米喷镀加工厂家

产品名称	纳米喷镀加工厂家 荟景喷镀加工 广州纳米喷镀加工厂家
公司名称	深圳市荟景装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区新围华荣第一工业区4号3层
联系电话	18002557273

产品详情

一些朋友说，他们发现银镜表面经过纳米喷镀加工后出现了大量的白色雾化现象，这将对其外观产生很大的影响，因此他们想知道这种情况的原因和具体解决办法，让我们一起来了解一下。

纳米喷镀加工过程中出现白色雾化现象的主要原因有四：材剂失效导致无法发挥该有的效果；材剂雾化不好，有的地方出现了喷洒过多的情况；底漆没有进行彻底干燥就开始进一步施工；室内温度或者是试剂的温度不合理。

纳米喷镀加工为什么出现大量白色雾化现象

如何避免纳米喷镀加工中的白色雾化？那么，我们要做些什么来避免加工后的白色雾化呢？首先，在选择试剂时建议使用K标准试剂；其次，广州纳米喷镀加工厂家，在完成底漆后，要做好底漆的干燥工作，以达到彻底干燥底漆的效果；第三，要结合实际情况调整房间温度和试剂温度，纳米喷镀加工厂家，以保证在醉佳状态下进行加工和制造。醉后，要提高K剂的雾化效果，在实际喷镀时尽可能均匀地喷镀，只要有一层较薄的k剂。

以上是纳米喷镀加工工艺白色雾化的原因和避免这种情况的方法。如果您选择的厂家是真正有经验的，那么他们将严格检查试剂的选择，东莞纳米喷镀加工厂家，并且在实际的纳米喷镀加工过程中也会掌握程度，以确保纳米喷镀加工的效果醉大化。

纳米喷镀加工基体外表状况对掩盖才能的影响

基体资料的外表状况是影响掩盖才能的主要要素之一。实践表明，当金属在不同的基体材料上堆积时，

同一镀液的覆盖能力不同且很大。例如，用铬酸溶液镀铬时，金属铬在铜、镍、黄铜和钢上积聚，镀液的覆盖率会依次降低。这是因为金属离子的过电位值在被恢复并叠加在不同的基体数据上时是完全不同的。如果过电位越小，分离电位越正，即使在电流密度较低的部分，也能达到分离电位的值，所以掩模可以更好。矩阵数据的表面条件对隐藏能力的影响是复杂的。

纳米喷镀加工厂家-荟景喷镀加工-广州纳米喷镀加工厂家由深圳市荟景装饰工程有限公司提供。深圳市荟景装饰工程有限公司（www.hjnamipendu.com）是从事“纳米喷镀设备,纳米喷镀加工,纳米喷镀材料,纳米喷镀工艺培训”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。