

二手库博TA3000离心式空气压缩机

产品名称	二手库博TA3000离心式空气压缩机
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:库博 型号:TA3000 电压:6000V
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

品牌：库博

型号：TA3000

电压：6000V

压力：8.6bar

流量：120立方/分钟

服务：负责调试、可享受质保服务，整机性能不错，到手可以直接使用。

二手库博离心式空压机，目前普遍采用的离心机的氮气保护，实际上只是在机壳上设置了一个氮气进气管，一个氮气出气管，实验室离心机在工作时，对内腔中充入氮气。至于氮气浓度能否达到安全范围则没有定量的控制，因此，其氮气保护的可靠性很差。而卢湘仪离心机采用了一种改进的氮气保护系统,设计中设置在线氧气检测装置和压力变送传感器，对运行过程中的离心机内腔的氧气浓度进行检测，实行定量的控制，控制其氧气含量在安全范围以内(也即保证机内的氧气浓度在易燃易爆介质的爆炸极限之外)。

进行离心试验时，购置不久的离心机在使用过程中，运行时间不是很长，但是离心机部件发热量大，温度很高。但是正职秋季，温度也不会很高，遇到这种情况大家可不能掉以轻心，这是离心机出故障的征兆，应该及时解决，否则会烧坏离心机电机。在解决问题之前，我们应该知道为何会出现这样的状况。大家可以参考医用离心机常见故障的检测和处理以及常见离心机开机故障检测及处理方法。

二手库博离心式压缩机性能稳定可靠，性价比之选

其实离心机运行时发热很是很正常的，因为机器运行时需要消耗电能，而在电能转化为离心机转子运转的机械能工作，然而能量转化必然会有流失。一部分能量会转化为热量散发出去。使得离心机部件发热。但是上面提到的那个问题是离心机部件过热，因此可以看出电能过多的转化成了热能流失掉。

从而可以得知可能是三个方面的原因：一、离心机功率过高，而实际需要的功率就这么大，超过部分就流失转化成为电能。二、离心机超负载运转，使得电流变大，额定功率大于实际功率，超过那部分转为热量散发，使得离心机部件过热。三、离心机设置或者起步装置问题，离心机启动的时候能耗转化率低。如果离心机设置过快或者起步装置出了问题，可以使得离心机功率过大，但能耗转化率低的情况下过热。

离心机部件过热会大大缩短离心机部件使用寿命，应当及时找出离心机故障原因并处理。或者是联系离心机厂家，进行离心机故障处理技术支持。

易购二手空压机大量供应离心式空气压缩机，品牌有：库博、三星、阿特拉斯、寿力等品牌。