

双嘴水泥包装机价格低 湖南水泥包装机价格低 建丰包装机械

产品名称	双嘴水泥包装机价格低 湖南水泥包装机价格低 建丰包装机械
公司名称	安丘建丰包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市慈埠街256号
联系电话	13964764638

产品详情

水泥包装机电动机保护装置动作后的故障分析：

1) 空试水泥包装机电动机的控制电路是否正常动作。空试指只有控制电路有电，主电路开关元件和电动机不得电、检验各元件动作的状态。一般情况下应将控制电路的电源接在总开关的上闸口，在总开关断开的情况下进行空试。同时检查控制电路的断路器或熔断器是否正常。必要时应将电动机负荷线从柜内临时拆开，然后将电源开关合上，湖南水泥包装机价格低，带电空试控制电路，并用万用表测量拆开处是否有电，进一步判断开关是否结束不良或有空合现象。

2) 手摸或用点温计测量电动机外壳，若温度过高烫手，必须拆开水泥包装机电动机与机械的连接，进一步检查电动机。

单嘴水泥包装机提升机皮带打滑故障分析及解决办法

1、单嘴水泥提升机超载提升机超载时，阻力矩增大，导致料斗带打滑。此时应减小物料的喂入量，双嘴水泥包装机价格低，并力求喂料均匀。若减小喂入量后，仍不能改善打滑，则可能是机内物料堆积太多或料斗被导师物卡住，应停机检查，排除故障。

2、头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑头轮传动轴和料斗带内表面过于光滑，使两者间的摩擦力减小，导致料斗带打滑。这时，八嘴水泥包装机价格低，可在传动轴和料斗带内表面涂一层胶，以增大摩擦力。

3、单嘴水泥包装机头轮和底轮轴承转动不灵头轮和底轮轴承转动不灵，回转式水泥包装机价格低，阻力

矩增大，引起料斗带打滑。这时可拆洗加油或更换轴承。

水泥包装机电动机保护装置动作后的故障分析：

1) 用万用表或试灯检查电动机接线盒的接线端子对地（外壳）是否有短路现象，检查每相线圈的头与尾是否相通。一般情况下，刚停下的电动机不用摇表进行测量。2) 空试水泥包装机电动机的控制电路是否正常动作。空试指只有控制电路有电，主电路开关元件和电动机不得电、检验各元件动作的状态。一般情况下应将控制电路的电源接在总开关的上闸口，在总开关断开的情况下进行空试。

双嘴水泥包装机价格低-湖南水泥包装机价格低-建丰包装机械由安丘建丰包装机械有限公司提供。安丘建丰包装机械有限公司（www.aqjfx.com）有实力，信誉好，在山东潍坊的多功能包装机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进建丰机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hongchangfangshui.com）还是从事山东干粉砂浆成套设备，干粉砂浆生产线厂家，干粉砂浆机械的厂家，欢迎来电咨询。