

天津会议话筒 冲击波专业音响 天津会议话筒公司

产品名称	天津会议话筒 冲击波专业音响 天津会议话筒公司
公司名称	天津市冲击波影音科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华苑产业园区榕苑路16号鑫茂科技园F座二楼南侧
联系电话	18602672090

产品详情

房间音乐仍无声，话筒有声，则应检查VOD是否存在故障

如上述检查操作后音乐仍无声，话筒有声，则应检查VOD是否存在故障。可把功放机搬到一间音乐和话筒均有声的房间去对照检查。如果在别的房间音乐有声，则可检查VOD（点歌电脑）是否有问题。如果VOD的设置或输出有问题则重新进行设置便可。如果音响使用的是专业前级加专业功放的组合，检查也大致与上述方法一样。

音箱一般不可能一下子烧坏高、中、低音所有单元，因此如果音响无声，请先检查VOD、前级、功放是否有问题，确定后再检查音箱。拆開箱网，检查箱体是否有漏气，单元在箱体上是否安装牢固（有时单元安装不牢固，天津会议话筒公司，大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也会发出漏气的怪声）。如各个单元都安装牢固，仔细聆听判定异常的声音从哪只单元发出。拆下声音异常的单元，天津会议话筒，把单元平置于地上，检查泡边是否破漏脱胶，防尘帽是否脱胶（通常“卜卜”的声音与上述的原因有关）。

音响系统检修小常识是否有用

音响系统出现各种毛病，先别急着送修，来看看这里为您介绍的一些音响系统检修小常识

是否有用。取有线话筒一支插入合并式功放机的M1C（话筒）输入口，天津会议话筒批发，打开功放电源，打开话筒前置输入控制钮旋到十二点钟位置，把话筒输出音量钮旋至十二点钟位置。打开话筒开关喊话，如话筒无声，则依次把话筒的直插分别插入另外的两个话筒输入口测试，所有输入口均试过之后仍无声则可能功放出现故障。

高频(高音)

高频是从2560Hz-5120Hz这段频。实际上已经很少乐器演奏涉入这段频域的。因为除了小提琴的音域上限、钢琴、短笛高音域以外，天津会议话筒专卖，其余乐器大多不会出现在这个频段中了。从喇叭的分频点设计看，这段频音域全部都出现在高音单元中。在近距离的贴耳听感上通常就是一片嘶嘶声了。从高音单元的表现中，也可以证明高音单元几乎很少发出乐器或人声的基音，它只是发出基音的高倍泛音罢了。

天津会议话筒-冲击波专业音响-天津会议话筒公司由天津市冲击波影音科技发展有限公司提供。天津市冲击波影音科技发展有限公司（tjcbav.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，冲击波一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。