

安庆60TKZ3503分离轴承 聊城亚宇特轴承

产品名称	安庆60TKZ3503分离轴承 聊城亚宇特轴承
公司名称	山东聊城亚宇特轴承厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市郑家镇温集
联系电话	15820049888

产品详情

山东聊城亚宇特轴承厂位于风景秀美的江北水城——聊城主要生产汽车轴承、离合器分离轴承，汽车轮毂轴承，方向机轴承，冲承，滚针轴承及冲压件等机械配件。公司拥有现代化设备、数控全自动车床、全自动专用磨床等设备100余台，检测仪器齐全

汽车轮毂轴承的保养四：（1）将轴承内腔涂抹润滑脂时应注意，应将润滑脂挤进轴承内直至润滑脂从轴承的另一侧冒出来为止。在轮毂腔内和轴头盖内涂抹薄薄一层润滑脂，使之起到防锈的作用。注意轮毂腔内的润滑脂不要涂抹得太多，否则会影响散热和制动。（2）将轮毂及外轴承装回到轴颈上，用手将轴头调整螺母拧上，然后用轴头扳手按规定扭力拧紧调整螺母。拧紧螺母后，应左右转动轮毂几圈，看看轴承安装情况；另一方面，通过转动使轴承与座圈正确配合。此时轴承紧度适当，车轮自由转动而感觉不出轴向间隙。

山东聊城亚宇特轴承厂位于风景秀美的江北水城——聊城主要生产汽车轴承、离合器分离轴承，汽车轮毂轴承，方向机轴承，冲承，滚针轴承及冲压件等机械配件。

离合器分离轴承的损坏与驾驶员的操作及保养、调整有很大关系，损坏原因一：1)工作温度过高产生过热很多驾驶员在转弯或减速时，常常半踏离合器，有的挂档后脚还放在离合器踏板上；有些车辆自由行程调整过大，使得离合器分离不彻底，处于半接合半分离状态，这种状态造成干摩擦而产生大量的热传递给分离轴承，轴承受热达到一定的温度，黄油融化或稀释流淌，使分离轴承温度进一步提高，当温度达到一定程度时便烧坏。

山东聊城亚宇特轴承厂于风景秀美的江北水城——聊城主要生产汽车轴承、离合器分离轴承，汽车轮毂轴承，方向机轴承，冲承，滚针轴承及冲压件等机械配件。公司拥有现代化设备、数控全自动车床、全自动专用磨床等设备100余台，检测仪器齐全

离合器分离轴承使用注意1)按照操作规定，避免离合器出现半接合半分离状态，减少离合器使用次数。2)注意保养，定期或在年度检审维修保养时，用蒸煮法让黄油浸透，60TKZ3503分离轴承，使其有充分的润滑剂。3)注意调平离合器分离杠杆，保证回位弹簧的弹力符合规定。4)调整自由行程，使其符合要求(30-40mm)，防止自由行程过大或过小。5)尽量减少接合、分离次数，减少冲击载荷。6)轻踩、轻松，使其

平稳地接合及分离。

安庆60TKZ3503分离轴承-聊城亚宇特轴承(图)由山东聊城亚宇特轴承厂提供。行路致远，砥砺前行。山东聊城亚宇特轴承厂（www.yayute.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为轴承附属件具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!