

武汉软膜安装就应该找软膜工厂鑫峰广告，

产品名称	武汉软膜安装就应该找软膜工厂鑫峰广告，
公司名称	武汉牛班广告工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园
联系电话	18627888849

产品详情

这几年武汉地区的家装工装中，使用软膜天花的装饰越来越多，但软膜安装是项多工种合作的技术活，安装比较麻烦，很多装修公司都对软膜天花的安装束手无策。其实，这是正常的，软膜天花准确的分类，应该属于广告制作安装的范畴。所以很多洪山的装修公司都不会安装软膜天花。下面我们鑫峰广告给大家讲解怎么安装软膜天花。

首先，我们要和木工师傅提前沟通好，各类造型尽量用木板制作，避免用石膏板做造型，不然到时石膏板上安装龙骨时，螺丝上不紧。尤其是大面积的软膜天花和A级膜的软膜天花，软膜的拉力很大，必须用木板做造型，这样才好上龙骨。

二，造型做好，软膜安装师傅开始安装龙骨，龙骨的安装是，螺丝尽量打密，打紧，避免龙骨没上紧，开灯会有露光的现象。

三，上光源时，这几年都是使用漫反射的光源，尽量保持光源间距在15公分。光源安装要整齐。镇流器尽量靠近软膜的边缘，这样方便以后维修光源或镇流器，只需打开软膜天花的边缘就行，不用把全部的软膜拆掉。

四，如果软膜天花的面积较大，要适当的开几个通风孔，保障散热，但散热孔也不能太大，容易进虫子，不然隔一段时间就要清理，特麻烦。

五，龙骨在安装时，有拼接的地方，必须用锡纸将拼接的位置包起来，避免开灯是灯光从拼接缝透出来，影响效果。

六，在安装软膜时，打开软膜天花膜，看看是否有损坏，在面积或异形的软膜，要找块干净的布或纸垫起来，，仔细检查膜的方向。

七，软膜天花安装时，必须采用对点的方法安装，先对称把四个角塞进，固定好天花膜，我们直接用铲刀塞进去即可。这里要说的是，软膜安装时的铲刀是专用装软膜的铲刀，不能使用其它的工具，不然很容易把软膜捅破。

八，固定好四个角后，然后在一个边一个边的顺着塞过去。

九，把安装时弄脏的地方用干净的白色的毛巾擦干净，只能用酒精擦洗，这里必须说明的是毛巾必须是白色的，不然容易掉色在软膜天花上面。装好后用吹风吹平不平整的地方。

十，有清理边框，如果需要装装饰贴，就把装饰贴安装上去，或者安上筒灯、中央空调出风口之类的，彰显大气。

以上就是武汉软膜天花安装的基本流程，这是我们安装十多年软膜天花师傅总结出来的经验，现在无私奉献出来，供大家学习。建议没有安装过软膜的工人，要在有经验的师傅指导下进行，不然很容易弄破软膜天花。武汉软膜天花的安装，建议找经验丰富的专业软膜天花安装公司。在武汉地区，软膜安装就应该找专业的软膜天花安装武汉鑫峰广告。