

菏泽硅PU篮球场,硅pu塑胶篮球场,弹性丙烯酸篮球施工,

产品名称	菏泽硅PU篮球场,硅pu塑胶篮球场,弹性丙烯酸篮球施工,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC032
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

硅PU材料色泽鲜艳经久、耐热、耐老化、耐火焰、耐磨，防严寒结构，保证硅PU球场在四季变化的极端天气均可使用。表面平整，出色的抓地性能，均衡的球向反射，施工工艺简单，施工简单，维护方便，是安、环保、健康效的新科技产品

7、易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷硅pu塑胶篮球场。

8、易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。

9、持久性：

、优越的耐候性：硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。硅PU篮球场

、的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性能满足长期使用频率的需要。

、抗污性：硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新

硅PU球场实效的缓冲减震

硅PU球场-混凝土基础起砂的原因

1. 水灰比过大：即拌合的混凝土水量大，导致混凝土表面泌水，降低混凝土表面度。
2. 砂石料的级配不合理、含泥量：骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂，影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。硅PU篮球场
3. 施工过程中的过分振捣：加剧混凝土表面的泌水，导致混凝土表面度较低。
4. 养护不当：未能及时养护或养护不充分，暴晒或大风导致混凝土表面大量失水，表面得不到充分水化，导致度较低。
5. 其它原因：压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到的度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。硅pu塑胶篮球场

混凝土基面处理方法 1.清洗基面 用清水湿润基面，用浓度8%左右的稀洗刷基面，然后用清水冲洗干净、晒干、清洗后基面应无白色粉化物。2.底涂 将改性水沥青、水、石英砂按比例调配，用电动搅拌机搅拌均匀后用有关工具将其刷平，让其渗入基面，堵塞微孔及加固基面。保养时间为24小时。场地用自来水试水平，积水之处用混合料填补平整，直到符合积水率要求。3.沥青混凝土基础面处理 基础用清水冲洗干净：晒干后可直接进行涂层涂刮施工。