

# 天匠机械便道制砖机 渗水砖机视频 张掖渗水砖机

产品名称	天匠机械便道制砖机 渗水砖机视频 张掖渗水砖机
公司名称	郑州天匠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角
联系电话	15039059355 15039059355

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州天匠机械设备有限公司

对于水泥砖机来说，渗水砖机视频，任何细微的问题，都可能会水泥砖机造成重大的事故。影响水泥砖机的正常使用。3、在使用搅拌机时，b须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不得以轮胎代替支撑。例如水泥砖机出现阻塞问题，张掖渗水砖机，势必会影响水泥砖机的正常生产，同时产量也会降低，直接造成用户利润的损失。因此要及时预防水泥砖机出现堵塞问题。

需要注意的是每天水泥砖机在停机后，应该检查上下模块、轴承、螺杆等重要部件，适当的加入润滑剂，或者及时清理多出的润滑油，防止上面粘上原料。

对于砌块砖机来说，如果使用经常出现故障。无非就是两个方面的原因造成的。设备本身的质量有问题或者操作不规范。因为要想保证砌块砖机零故障，只需要注意这两方面的问题即可。

一设备质量问题：

因为现在市场上很多人看到砌块砖机的需求量一直很高，很多厂家都顺带做出一些设备，但是和专业的砌块砖机厂家相比，这些小厂家生产出来的砌块砖机质量参差不齐，选用钢板有厚有薄，再加上是顺带

做的设备，质量上根本就没有严格把关，所以才出现这样或者那样的问题，这种厂家做出来的设备使用寿命根本不可能长久。在制砖机的运营中，操作人员有必要熟练的把握运用办法，并且还要知道设备的平常保护，正确的操作和妥当的保护办法可以使免烧砖机的出产功用和收益d到大化。不论是专业厂家还是非专业厂家，对于产品质量一定要严格把关，这是对客户负责也是对厂家负责。

## 二操作问题：

操作问题也是砌块砖机在使用过程中会出现故障的原因之一。任何一种设备如果不按照正常的操作去维护保养，都很容易出现这样那样的一些毛病，特别是操作机械设备的人，不注重加强砌块砖机的知识学习，盲目的操作设备导致设备出现问题。免烧砖机忌受酸腐蚀，酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应，生成物体积松散、膨胀，遇水后极易水解粉化。所以宏昌再次提醒广大客户一定要加强设备操作的知识培养。

## 免烧砖机托板的选法：

(1)选一种板面耐磨的，有的竹产品表面易起象头发丝一样的东西;

(2)选一种一次性耐用的，起码在一年内无坏、无断裂的现象;

(3)选抗冲击力强，不易断裂的;如果用上几个月或半年就断了，虽然可以换，但来回折腾也不是个事。

(4)选一种不易膨涨的，有的托板产品用上半年后，渗水砖机价格，当时卖时是25mm，结果成了26、27、28、30mm不等的托板了。

(5)托板单个产品较轻的，因为一般上板都通过人力上，渗水砖机成套设备，特别是6型以上的免烧砖机托板、托板板面较大，850\*680\*25的托板单块重量要求在8公斤左右。如果板重了就要增加上板的工人，这样就增加了人力工资。

天匠机械便道制砖机(图)-渗水砖机视频-张掖渗水砖机由郑州天匠机械设备有限公司提供。“免烧砖机,水泥砖机,彩砖机,预制构件设备”就选郑州天匠机械设备有限公司(www.zztjx.com),公司位于:河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角,多年来,【天匠机械】坚持为客户提供好的服务,联系人:姜经理。前面的3-、4-、5-、6-、8-、10-、12-、15-是国内国标有的型号,表示一次成型几块砖体。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。【天匠机械】期待成为您的长期合作伙伴!