

济宁青储割倒机代理「在线咨询」

产品名称	济宁青储割倒机代理「在线咨询」
公司名称	河南宇田农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区大块镇秀才庄
联系电话	18637389413

产品详情

玉米收割机是在玉米成熟或接近成熟时，根据农艺要求，用机械来完成对玉米秸秆收割的作业农具。是针对新型能源开发和减轻农民朋友劳动强度而研究开发的一种新型农业机械，一种价格低廉适合农村小四轮普及，配套就能收割玉米秸秆的农业机械。然而再好的机械设备在长期的作业中也难免会出现一些问题，我们应该提前了解一下造成这些故障的原因及处理方法，这样才不会影响到生产作业，造成不必要的损失。在这里先为大家讲解一下造成玉米收割机割台挂不起的原因及处理方法：

- 1、液压油不干净。更换干净的液压油，清洗滤清器和油箱。
- 2、油箱内液压油量不足。添加液压油，加到油箱满载的2/3以上。
- 3、液压油管泄漏。主要是液压管损坏或液压油管接头密封不严，应及时更换或修复，杜绝漏油。
- 4、液压油泵磨损，密封件不密封。应修复或更换损坏的液压油泵和密封件。

悬挂式青储还田机的不足之处

悬挂式纵轴变速青储还田机，属于农业机械技术领域。

目前，悬挂式青储还田机，其饲料抛掷输送机(俗称风扇，下称风扇)的传动轴，均是横向布置(以拖拉机行走方向为纵向)，这种布置传动方便，基本上可以满足对植株的青储或还田。

但是，由于这种布置，风扇与螺旋输送机(俗称搅龙，下称搅龙)同轴心，且风扇布置在机具的侧面，使机具结构在空间上受到了限制，为了避免漏收，青储割倒机代理，须增加机具幅宽。

这样，风扇将容易碰倒未收的植株；

为了加大风扇抛掷力度，须加大风扇叶轮直径，这样，又受到离地间隙的限制。

又由于这种布置，其搅龙送料出口与风扇进料口在同一位置，至使风扇对饲料的离心加速度距离短，对饲料的抛掷力度小，易产生堵塞。

风扇出料口与饲料导向筒同在青储还田机的左侧或右侧，也不方便运输车(两边)接料。

秸秆青储收割机生物饲料的制作方法：

1、牛生物饲料的制作：

1.用铡草机将秸秆切成3~5cm的短段，或用揉搓机揉搓成细丝状，称取75kg放到干净的水泥地面上。取0.5kg转化剂加到75kg清水中（冬季用30 清水）充分溶解。

2.将转化剂水溶液喷洒在已备好的经铡切或揉搓过的秸秆中，搅匀后装入塑料袋或其他容器中，边装边压实，将口扎紧或用塑料布密封放置阴凉处。厌氧发酵1~3天（冬季3~7天）后，就制成了营养丰富、易消化吸收的秸秆生物饲料。饲料呈黄色，具有浓郁的酒香和苹果酸香味。切忌在太阳光下暴晒，因为太阳光的紫外线具有杀菌作用，影响有益菌和酶的作用。

2、羊生物饲料的制作：将秸秆粉碎成4~6mm的粗粉状或用揉搓机制成蓬松小块，按照上述的牛生物饲料的制作方法处理即可

3、猪、鸭生物饲料的制作方法：取用花生秧、豆秧、稻糠、玉米秸、花生壳等为原料，粉碎成30~40目的细粉末状，制作方法与牛羊生物饲料制作方法相同。

4.兔、鱼生物饲料的作用方法：以造粒为主，无造粒条件的，兔生物饲料粉状也可以。

济宁青储割倒机代理「在线咨询」由河南宇田农业机械有限公司提供。河南宇田农业机械有限公司（www.xxhdqcj.com）是从事“青储机,玉米青贮机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。同时本公司（www.ytymqcj.com）还是从事青储机价格，青储机厂家，自走式青储机的厂家，欢迎来电咨询。