

西门子TP1500系统进不去界面维修（当天修复）

产品名称	西门子TP1500系统进不去界面维修（当天修复）
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	1500.00/台
规格参数	西门子:黑屏维修 TP1500:无显示 德国:白屏维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

西门子TP1500系统进不去界面维修（当天修复），西门子TP1500进不去系统自检不过故障检测处理：西门子TP1500触摸屏死机情况,怎么点都没用,重新断电再启动又正常,有时间就进不去系统，不知是什么原因? 答：1、死机的原因两种：软件或者硬件。首先排除软件原因，可以使用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出场设置或者恢复出场设置后还是同样的现象。那就是硬件问题。只能送修。TP1500屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜，由一层玻璃或有机玻璃作为基层，表面涂有一层透明的导电层，上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层，它的内表面也涂有一层透明导电层，在两层导电层之间有许多细小（小于千分之一英寸）的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指触摸屏幕时，平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触，因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场，使得侦测层的电压由零变为非零，这种接通状态被控制器侦测到后，进行A / D转换，并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点的Y轴坐标，同理得出X轴的坐标，这就是所有电阻技术触摸屏共同的基本原理。西门子TP1500进不去系统自检不过：我们会免费对您的触摸屏进行检测，检测之后会给您是否具有维修价值或者替代解决方案的相应报告，在得到您的终确认之后再采取相应的处理程序。德国西门子屏TP1500/1200进不去操作界面故障处理：首先看是否键盘锁锁定，解除键盘锁。如果不是，检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。2. 开机后其他部分工作正常，软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用？应是软驱数据线接反。3. 用7162主板时，鼠标、键盘均不能使用？检查小辫子，看是否为7162专用，如果不是，请将键盘、鼠标反接使用。4. 工控机装硬盘以前可以启动，安装硬盘后发现不能启动？请首先检查硬盘数据线是否接反。5. 加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源，看是否电源的问题，更换主板看是否主板的问题。SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1500，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240QC240AX0 SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1500，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240QC241AX0 SIMATIC HMI 全防护型精智面板 TP1500，悬臂安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和PROFINET 接口，24MB 用户内存，TIA 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240QC240BX0

德国西门子屏TP1500/1200其他故障修复包括：无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、自检通不过、上电黑屏、暗屏、开机白屏、运行花屏、屏幕显示显示线条、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、触摸失灵、触摸偏移、触摸屏不灵敏、按键不灵敏、按键坏、触摸板坏、液晶屏损坏、屏幕撞坏，液晶屏破碎、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板高压故障、显示不完全、主板显存故障、故障、显示花纹、反应慢、触摸无反应、通讯不上、通讯异常、不能通讯、显示模糊、碎屏、电源板坏、液晶屏故障、不能正常开机、开不了机、报错、报警、提示错误、显示反了等等故障维修，西门子TP1500系统进不去界面维修（当天修复）