

三一中联奔驰泵车4141 3341配件传动轴万向节

产品名称	三一中联奔驰泵车4141 3341配件传动轴万向节
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	.00/个
规格参数	品牌:SM 型号:A9424100031
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

产品详情

三一中联奔驰泵车4141 4140 3341配件传动轴万向节A9424100031

销售电话（微信）：13722938821

传动轴支架万向节故障主要是轴颈和轴承磨损及各轴颈出现弯曲变形，造成其十字轴各轴中心线不在同一平面上，或相邻的两轴中心线不垂直。由于万向节十字轴轴颈和轴承磨损间隙过大，十字轴在运行中产生晃动，使传动轴中心线偏离其旋转中心线。使传动轴产生振抖现象和运行中传动轴发出异常响声的现象。

磨损主要是缺少润滑引起的。万向节十字轴轴颈和轴承的磨损，从使用情况来看不应超过0.02-0.13mm，一般保持在0.01mm左右。如果超过0.13mm，就会产生传动轴振抖和发响的现象。如果十字轴轴颈磨损出槽，槽又很深，应进行修理或更换。