

# 共板法兰风管生产厂家 东营共板法兰风管 宏宾铁业共板法兰风管

产品名称	共板法兰风管生产厂家 东营共板法兰风管 宏宾铁业共板法兰风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

### 存放共板法兰风管时需注意的事项

共板法兰风管是一种轻便的风管，在通风领域使用很广。在存放时，为了不影响它的使用，共板法兰风管生产厂家，我们需要注意一下存放措施。

共板法兰风管不能和其它比较重的物体进行碰撞或者接触，因为这样会使共板法兰风管面临重大的伤害。所以，我们在存放风管时，一般在风管上面包上一层泡膜，以保护风管的表面。另外，风管要放到阴凉干燥的地方，特备注意要远离高温湿热的环境。还要注意风管在安放的时候，要进行垂直的安放不要倒置安放，因为这会影响它以后的使用效果。

如果共板法兰风管在存放的时候，受到了意外的碰撞或者出现损坏现象，共板法兰风管加工视频，我们可以根据风管的不同类型采取不同的补救措施。

### 风管安装过程中常见的质量问题

风管安装工程中的很多质量通病是出现频次较多、对后续工序产生重要影响的项目。本文介绍工程安装过程中的质量通病，并对其进行原因分析，提出解决措施和对策，共板法兰风管供应商，使以减少质量

问题重复s发生率，保证工程质量。

## 1、风管严密性差

铆接不严、法兰密封垫片凸入风管内，漏风量过大，导致系统运转后漏风、振动噪声较大及空调冷、热量损失，并影响空气洁净系统的洁净度。

原因分析：1)铆接方式不当导致铆合不严;2)翻边量不够，减少密封垫片与翻边接触的面积，影响法兰间的严密性;3)风管翻边四角开裂或四角咬口不严密;4)垫片凸入管内，减少有效截面，增加系统的噪声、积尘和阻力;5)法兰连接螺栓松动。

措施及对策：1)风管预制重点检查铆接有无脱铆、漏铆现象;风管在法兰上的翻边情况(应平整、紧贴法兰，宽度不应小于6mm);翻边四角开裂处应用密封胶嵌缝，四角不应出现豁口，东营共板法兰风管，防止漏风;2)现场重点检查密封垫片有无凸入风管内，连接螺栓有无松动，严密性检查时重点检查弯头、变径管、天圆地方的四角咬口处有无漏光点。

## 选择共板法兰风管的原因

无论是从它的加工速度还是加工程序上来看都比矩形风管有优越性，而且它封闭性能比较好，所以工作效率自然就会高一些。很多企业选购共板法兰风管的原因就是经济效率。这种风管在制作中节省材料，造价低一些，这样就可以在资金的投入上要少一些，同样的资金可以制造多共板法兰风管。因为这种风管不爱漏风，所以在能源的消耗上就会减低。共板法兰风管不仅仅在制造的时候省工省料，就是在运行的时候一样因为质量轻一些而减少费用。

共板法兰风管工程整个施工过程80%工作量在工厂均由机械设备按工艺流程加工完成〔包刮下料、成型、合缝与拼角、密封处理、清洁处理、风管吊架与吊筋制作)。施工现场只剩下风管连接与吊装工作，现场施工工具简单、安装方便。与普通的角钢法兰风管相比，共板法兰风管安装方便，省时省工省料。

共板法兰风管生产厂家-东营共板法兰风管-宏宾铁业共板法兰风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司(www.hongbintieye.com)是山东潍坊,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宏宾铁业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宏宾铁业更加美好的未来。同时本公司(www.2.hongbintieye.com)还是从事螺旋风管,镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管的厂家,欢迎来电咨询。