

大风扇7.3米 贤丰机电 大风扇

产品名称	大风扇7.3米 贤丰机电 大风扇
公司名称	浙江贤丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市温岭太平街道南泉路60号
联系电话	15888682856

产品详情

工业大风扇安装方法

- 1、在安装大吊扇之前，确保电路没有电源。
- 2、安装时，取下相应的保险丝或进行相应的断路器跳闸。此外，你还可以操作总开关切断家庭电源。总之，确保你安装的时候没有任何电流并且保证它的安全。
- 3、从天花板上拆卸一些现有的电器。一般来说，大多数电器用螺栓或螺丝固定在天花板上，在拆卸盖板后可以断开连接。减少电器和断开电线。但是记住要用遮蔽胶带标记每一根电线，以便以后识别。请参考制造商关于配线颜色编码的说明和建议的超大型吊扇安装步骤。在大多数厂房中，大风扇7.3米，电路中有两根电线，电线上有三根电线。连接黑线和黑线、白线和白线，然后其余的接地线(裸线或绿线)连接到接线盒上的金属或专业生产大吊扇的厂家推荐其他位置。使用接线螺母连接和检查连接后的牢固度。
- 4、检查接线，大风扇规格，参考制造商的说明，然后小心地将所有的电线放入接线盒(金属盒或塑料盒，用于电气连接)。根据制造商的指示将吊扇连接到接线盒或挂钩上，然后检查是否可以正常使用。

工业大风扇常见故障及解决办法

电动机作业不正常

出现这种故障的原因分析及解决办法如下：

- 1、工业风扇的开关失去了弹性：由于琴键的开关失去了弹性，就造成了琴键在运作的进程旁边接触不良的表象发生，这个时分必需需求更换琴键开关，排风扇就能正常运行了。
- 2、工业风扇电动机的电源线接触不良：这个时分只需求从头焊接一下电动机的电源线，就可以定心扫除

缺点了。

3、工业风扇电动机发起电容器衔接接触不良：检查一下发起电容器的连线，这个时分只需求从头焊接发起一下电容器，并且连线或许更换发起电容器的连线。当遇到这三种原因导致的工业风扇电动机作业不正常了，针对每个故障发生的原因来处理。

奶牛场降温除湿

奶牛是一种耐寒而怕热的动物，奶牛适宜温度为10-20°。高温多湿季节，奶牛呼吸加快，食欲减退，蚊蝇叮咬，使奶牛的抵抗力降低，造成产奶量下降。据统计，每年夏季，牛奶产量一般要下降10%-15%，给奶牛业带来很大损失。

要使奶牛在夏季稳产高产，应采取如下措施，大风扇，调节舍内温度：奶牛适宜的环境温度10—20。气温超过25时奶牛的产奶量明显下降。当舍内气温超过30时，每升高1，牛奶产量下降5%左右。

因此，首先要增加舍内空气流通，把牛舍门窗打开。其次在牛舍内安装通风设施如超大型工业吊扇，加快牛体散热，利用这种直径7.3米的超大型工业吊扇带动的气流流动，从而产生13200立方每分钟的巨大风量，可快速给奶牛降温，在多雨季节，超大型工业风扇还可除湿、除潮，从而保证奶牛的产奶量。

大型工业吊扇的风是来自四面八方的立体自然风，会带来充足的新鲜空气增牛汗液的蒸发面积，更快速地降低温度，并且增加舒适度。超大型工业吊扇除了可以起到降温通风的作用外，还可以达到很好的除湿效果，牛舍如果太湿的话也会降低奶牛的产量，因此，牛舍必须保持干燥，不积水，大风扇防爆，舍内通风要良好，使牛舍相对湿度控制在80%以下，而工业吊扇大面积的微风流动，可快速带走地面上以及空气中的湿气，达到除湿除潮的效果。

大风扇7.3米-贤丰机电(在线咨询)-大风扇由浙江贤丰机电设备有限公司提供。“大型吊扇，工业吊扇，通风设备”就选浙江贤丰机电设备有限公司（www.wlxfjd.com），公司位于：浙江省台州市温岭太平街道南泉路60号，多年来，贤丰机电坚持为客户提供好的服务，联系人：陈峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贤丰机电期待成为您的长期合作伙伴！